

尾道市浄化センターほか汚水処理施設等
包括的維持管理業務委託

一般仕様書

尾道市上下水道局

目 次

第1章 総則	
第1条 目的	2
第2条 受注者の責務	2
第3条 業務の対象施設	2
第4条 業務の内容	2
第5条 履行期間と業務時間	2
第6条 関係法令等の遵守	2
第7条 法的資格者の配置	2
第8条 緊急時の対応	2
第9条 安全の確保	3
第10条 リスク分担	3
第11条 補償	3
第12条 保険	3
第13条 業務の引継	3
第2章 業務要領	
第14条 業務実施計画書等	3
第15条 業務体制	4
第16条 施設の運転管理	4
第17条 事故時の報告	5
第18条 保守点検・整備	5
第19条 更新等の必要性に関する報告	5
第20条 業務報告書等	5
第21条 業務記録等の整理	5
第22条 貸与等	5
第23条 水質試験室の物品管理等	6
第24条 整理整頓	6
第25条 火災の防止	6
第26条 警備及び盗難防止等	6
第3章 施設及び設備の機能確認等	
第27条 業務開始前の機能確認	6
第28条 業務実施期間中の機能確認	6
第29条 契約解除時の機能確認	7
第30条 契約満了時の機能確認	7
第31条 著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更	7
第4章 その他	
第32条 完成図書等の貸与	8
第33条 従業員の服装、態度等	8
第34条 技術育成	8
第35条 疑義等	8
別記1	9
別記2	10
別記3	11
別記4	12
別記5	14
別記6	15

第1章 総則

（目的）

第1条 尾道市浄化センターほか污水处理施設等包括的維持管理業務一般仕様書（以下「一般仕様書」という。）は、尾道市（以下「発注者」という。）が発注する維持管理業務（以下「業務」という。）に適用するものであり、業務を適正かつ円滑に実施するため必要な事項を定めるものである。ただし、各処理施設について特に定める事項については、尾道市浄化センターほか污水处理施設等包括的維持管理業務特記仕様書（以下「特記仕様書」という。）に明記するものとする。

（受注者の責務）

第2条 受注者は、要求水準書を遵守するよう業務を遂行するものとする。

2 受注者は、業務の履行にあたり常に創意工夫を心がけ、運転の効率化を目指さなければならない。

3 受注者は、流入水がいかなる状態であっても、放流水質を可能な限り良好に保つよう努力する義務があるとする。また、緊急時の場合も同様に義務があるものとする。

（業務の対象施設）

第3条 業務の対象施設は、特記仕様書に掲げる施設とする。

（業務の内容）

第4条 対象となる業務内容は、以下のとおりとする。

（1）対象施設の運転操作、監視に関する業務

（2）対象施設の保守点検に関する業務

（3）水質測定に関する業務

（4）施設管理に関する業務

（5）物品等の調達・管理に関する業務

（6）脱水汚泥の運搬に関する業務

（7）廃棄物処理に関する業務

（8）その他の業務

（履行期間と業務時間）

第5条 運営期間は、本契約締結日から業務引継期間を含み、令和13年3月31日までとする。

2 履行期間は令和8年4月1日から令和13年3月31日までとする。

3 業務時間は、24時間終日とする。

（関係法令等の遵守）

第6条 業務の履行にあたっては、業務の履行に関する別記1に定める関係法令等を遵守しなければならない。

（法的資格者の配置）

第7条 業務の履行にあたっては、業務に必要な別記2に定める有資格者を配置しなければならない。

（緊急時の対応）

第8条 受注者は緊急時に備え、従業員を非常招集できる体制を確保し、緊急体制を執らなければならない。

2 受注者は緊急時が予想される場合、前項に規定する体制を執り、その旨発注者に報告しなければならない。

らない。

- 3 受注者は緊急時には、その状況を発注者に報告するとともに、十分な体制を整えこれに対応し、発注者の指示に従わなくてはならない。

（安全の確保）

第9条 受注者は、労働安全衛生法及びその他関係法令の定めるところにより、作業の実施にあたり守らなければならない安全に関する事項を定めるとともに、安全管理に必要な措置を講じ、労働災害の発生の防止に努めなければならない。

- 2 受注者は業務履行にあたり、電気、薬品類、毒性ガス、酸欠空気、可燃性ガス等に対し必要な安全対策を行うとともに、適切な作業方法の選択及び適切な従業員の配置を行い、危険防止に努めなければならない。
- 3 受注者は、業務の履行場所及びその付近で行われる他の発注業務、修繕又は工事がある場合には常に協力して安全管理に支障がないように措置を講じなければならない。
- 4 受注者は、業務の履行にあたり安全上の障害が生じた場合には、直ちに必要な措置を講じるとともに、速やかに発注者に連絡を行い、指示を受け、適切な処置を行わなければならない。

（リスク分担）

第10条 本業務における発注者及び受注者の責任分担は、別記3のリスク分担表のとおりとする。

（補償）

第11条 業務期間内において受注者が責を負うべき事由により生じた損害等（債務不履行時の履行補償に要する費用等を含む。）に対する補償については受注者が行うものとする。

（保険）

第12条 損害賠償に伴う保険は以下のとおりとする。

- （1）発注者は自らの費用で以下の保険に加入するものとする。

下水道賠償責任保険

全国市有物件建物総合損害共済

- （2）受注者は自らの費用で以下の保険に加入するものとする。

受注者賠償責任保険

（業務の引継）

第13条 受注者は、業務開始後可能な限り速やかに、当該施設特有の運転方法や留意事項等を記載した引継事文書を次の項目に沿って記載することとする。

- （1）運転管理計画
- （2）保全管理計画
- （3）その他留意事項

- 2 受注者は、新受注者に誠意を持って事務引継を行うこととする。
- 3 受注者は、令和8年度の業務の開始にあたり、業務に関する留意事項等を記載した引継文書を業務期間中、常に備えておくものとする。

第2章 業務要領

（業務実施計画書等）

第14条 受注者が作成する業務実施計画書に記載する事項及び内容は別記4に定めるとおりとする。

- 2 受注者は、業務実施計画書とは別に以下の書類を作成し発注者に提出しなければならない。なお、提出した書類に変更を生じた場合は、速やかに変更届を提出しなければならない。
- (1) 行政財産使用許可申請書
 - (2) 法定資格者の選任届
 - (3) 主たる責任者の資格及び職歴を確認できる資料
 - (4) その他必要な届出
- 3 2年度目以降の業務実施計画書等については、当該年度の業務開始日の10日前までに提出するものとし、前第1項から第2項までを準用する。

(業務体制)

第15条 受注者は、業務実施計画書に基づき業務を確実に遂行するための体制を執らなければならない。

- 2 受注者は、施設の電気設備の保安監督において、電気主任技術者を選任し、若しくは電気事業法施行規則第52条第2項に定める個人又は法人と保安に関する業務を行ってもらうべき契約を結ばなければならない。
- (1) 受注者は、当該自家用電気工作物の維持及び運用の主体であり、当該自家用電気工作物について電気事業法（昭和39年法律第170号）第39条第1項の義務を負うものとする。
 - (2) 受注者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用の保安を確保するに当たり、電気主任技術者として選任する者の意見を尊重するものとする。
 - (3) 当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に従事する者は、電気主任技術者として選任する者がその保安のためにする指示に従うものとする。
 - (4) 電気主任技術者として選任する者は、当該自家用電気工作物の工事、維持及び運用に関する保安の監督の職務を誠実に行うこと。
- 3 受注者は、本業務の履行にあたり、業務対象施設のうち必要な施設ごとに消防法（昭和23年法律第186号）及び労働安全衛生法（昭和47年法律第57号）等の規定に基づき、各責任者及び業務従事者の内から、施設ごとに次に掲げる者を選任するとともに、関係官公署その他の関係機関（以下「関係官公署等」という。）に届け出なければならない。
- (1) 危険物保安監督者又は危険物取扱者（以下「危険物保安監督者等」という。）
 - (2) 各種作業主任者
 - (3) その他必要な者
- 4 危険物保安監督者等は、危険物の規制に関する規則（昭和34年総理府令第55号）第48条に規定された業務を誠実に実施しなければならない。また、危険物取扱作業の実施に際し、当該作業が消防法第10条第3項の技術上の基準及び同法第14条の2の予防規程等の保安に関する規定に適合するよう、業務従事者に対して必要な指示を与えること。

(施設の運転管理)

第16条 受注者は、完成図書及び取扱説明書等に定める運転方法及び業務実施計画に基づき、総括責任者の指揮・監督のもとに運転管理を適正に行わなければならない。

- 2 運転管理上必要な措置を講ずるため、主要機器の運転を停止、再運転をする場合は発注者と協議しなければならない。
- 3 機器の運転中に異常が発見された場合は、必要に応じて発注者に報告するとともに、原因を調査し適切に対処しなければならない。
- 4 運転管理記録を恒常的に整理し、発注者の求めがあった場合は速やかに提出しなければならない。

（事故時の報告）

第17条 受注者は、業務の履行中に事故が生じた場合には、速やかに適切な措置を講じるとともに、事故の発生原因、被害状況及び経過などについて文書で報告しなければならない。また、必要に応じて関係機関に連絡しなければならない。

（保守点検・整備）

第18条 受注者は、事故等を未然に防止するとともに、機器の機能維持及び延命化を図るため、日常及び定期的に保守点検・整備を行わなければならない。

- 2 保守点検・整備は、機器の調整、給油、消耗品の交換、清掃及び補修塗装等、機器が正常に稼働するための整備点検作業とし、必要に応じて小規模分解作業を含むものとする。
- 3 受注者は、定期点検を行う時期、内容及び点検結果報告を業務実施計画書に沿って実施するものとする。
- 4 受注者は、機器・設備等が、常に清潔であるように心がけ、機器・設備の本体、据付場所、水路、トラフ等の清掃、補修塗装等を行う。
- 5 受注者は、保守点検・整備により発見した不良箇所、事故、又は故障の発生した毀損箇所のうち、備え付け工具等を用いて現場で補修可能なものについては、補修を行わなければならない。
- 6 受注者は、本条の業務を合理的に行うとともに、機器ごとに経過履歴を機器台帳に記録しなければならない。

（更新等の必要性に関する報告）

第19条 当該施設において設備の更新又は補修の必要が生じた場合、受注者は発注者に対し、補修又は更新が必要である設備の現況及びその理由を速やかに報告するものとする。

- 2 発注者は、受注者が前項の報告を怠ったことにより、施設機能に著しい支障が発生した場合、当該施設機能回復に要した費用の一部を受注者に負担させることができる。

（業務報告書等）

第20条 受注者が発注者に提出する業務報告書等の記載すべき事項は、特記仕様書によるものとし、様式は受注者の提案に基づき、発注者の承認を得たものとする。

（業務記録等の整理）

第21条 受注者は、業務記録などの業務の履行又は確認に必要な書類を整理し、発注者が提出を求めた場合は速やかに対応しなければならない。

- 2 受注者は業務の履行で必要な諸事項について、発注者と打ち合わせ、協議等を行った場合は、その都度内容を議事録として整理し、発注者に提出するものとする。

（貸与等）

第22条 受注者が当該業務に必要な庶務を行うために必要な事務室は、発注者が場所を指定する。事務室の管理は受注者の責任において行う。

- 2 発注者が、受注者に貸与する備品及び機器等（以下「貸与備品等」、という。）は引継期間に発注者及び受注者が種類、数量並びに貸与期間の確認を行う。発注者は、貸与備品等の引き渡しにあたっては受注者の立会いの上、検査又は機能確認を行わなければならない。
- 3 受注者は、貸与備品等の使用方法が契約図書に明示されていない場合は監督員の指示に従わなければならない。
- 4 受注者は、当該業務の対象施設内の材料品類及び消耗品等の在庫品（以下「材料品類」、という。）の管理を行うものとする。

- 5 材料品類は、引継期間に発注者及び受注者が種類、数量を確認し、引き渡しを行う。
- 6 受注者は、業務期間終了時において、発注者から引き渡された「貸与備品等」及び「材料品類」と同等かつ同数量以上のものを発注者に引き渡すものとする。

（水質試験室の物品管理等）

- 第23条 受注者は、発注者から引き渡しを受けた水質試験室の消耗品等の物品（以下「水質試験室の物品」、という。）の調達及び管理を行うものとする。
- 2 水質試験室の物品は、引継期間に発注者及び受注者が種類、数量を確認し、引き渡しを行う。ただし、業務期間内において、発注者が必要とする消耗品等の物品が新規に生じた場合又は引き渡しを行う水質試験室の物品に追加が生じた場合、発注者及び受注者は双方の協議の上、受注者はその物品の調達及び管理を行う。
 - 3 水質試験室の物品は、受注者及び受注者の双方が使用することができる。
 - 4 受注者は、水質試験室の物品を適正に管理しなければならない。
 - 5 受注者は、物品が消耗若しくは破損した場合、使用に支障がないように補充を行わなければならない。ただし、第4項の条件を満たし自然災害等によって破損した場合はこの限りではない。

（整理整頓）

- 第24条 受注者は、業務範囲内の施設、建物及びその周辺を安全でかつ清潔にし、整理整頓に努めなければならない。

（火災の防止）

- 第25条 受注者は、施設及び諸室の火災防止に努めなければならない。

（警備及び盗難防止等）

- 第26条 受注者は、施設内の設備機器、工具類等の盗難防止のため関係者以外の業務場所への進入防止を計り、十分な監視及び必要な警備に努めなければならない。

第3章 施設及び設備の機能確認等

（業務開始前の機能確認）

- 第27条 発注者及び受注者は、業務開始までに双方立会いのもとで、施設及び設備（以下「施設等」という。）の機能確認を行う。
- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を別記6「施設機能確認表」（以下「確認表」という。様式は、協議による。）に記載し、業務開始日までに発注者に提出しなければならない。
 - 3 第1項の機能確認が行うことのできない休止設備又は新規に増設となる設備については、その設備の運転開始前までに双方立会いのもとで、確認表により施設の機能確認を実施することとする。確認結果は確認表に記載し、速やかに発注者に提出しなければならない。

（業務実施期間中の機能確認）

- 第28条 発注者は、必要があると認める場合は、業務期間中のいつでも、受注者に対し施設等の全部又は一部の機能確認を行うことを求めることができる。
- 2 前項の機能確認の求めにより、速やかに双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。
 - 3 受注者は、前項の機能を確認の後、その確認結果を確認表に記載し、機能確認を求められた日から14日以内に発注者に提出しなければならない。

- 4 第2項の機能確認の結果、所定の機能が確保されていないことが確認された場合、双方協議して修繕、更新その他必要な措置を行う。なお、受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(契約解除時の機能確認)

第29条 発注者又は受注者の通知により契約を解除する場合は、発注者及び受注者は、契約解除の申出があった日から速やかに双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。

- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を確認表に記載し、契約解除の申出があった日から14日以内に発注者に提出しなければならない。
- 3 第1項の機能確認の結果、所定の機能が受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(契約満了時の機能確認)

第30条 発注期間満了によりこの契約が終了する場合は、発注者及び受注者は、双方立会いのもとで確認表により施設等の機能確認を行う。

- 2 受注者は、前項の機能確認の後、その確認結果を確認表に記載し、契約満了日までに発注者に提出しなければならない。
- 3 第1項の機能確認の結果、所定の機能が受注者の責めに帰すべき理由により確保されない場合、発注者は必要な措置を受注者に請求することができる。また、受注者は自らの責において機能回復の措置を執らなければならない。

(著しく賃金又は物価が変動した場合等の契約変更)

第31条 発注者又は受注者は、委託期間内で契約締結の日から12月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により業務委託費が不相当となったと認めたときは、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。

- 2 大雨時等の緊急対応や災害時対応を受注者が行った場合に、発注者と受注者で協議を行い、発注者が精算することが適当と認めた場合には、受注者は、業務委託費の増額を請求することができる。
- 3 受注者の創意工夫又は効率的な運転管理により、ユーティリティ費用や修繕費を削減できた場合に、発注者と受注者で協議を行い、相手方に対して業務委託費の変更を請求することができる。
- 4 予期することのできない特別の事情により、契約期間内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、業務委託費が著しく不相当となったときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、業務委託費の変更を請求することができる。
- 5 発注者又は受注者は、第1項から第4項までの規定に基づく請求があった時は別記5に従い、業務委託費の見直しを行うものとする。
- 6 業務委託費は、請求のあった日を基準とし、変動前と変動後の物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は発注者が定め、受注者に通知する。
- 7 第1項の規定による請求は、本条の規定により業務委託費の変更を行った後再度行うことができる。この場合においては、同項中「契約締結の日」とあるのは「直前の本条に基づく業務委託費変更の基準とした日」とするものとする。
- 8 前項の場合において、業務委託費の変更額については発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合は発注者が定め、受注者に通知する。
- 9 第6項及び前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知し

なければならない。ただし、発注者が第1項又は第7項の請求を行った日又は受けた日から14日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

第4章 その他

(完成図書等の貸与)

第32条 受注者が業務上必要とする設計図書、完成図書等は、発注者が貸与する。

2 受注者は、貸与品について台帳等を作成し、その保管状況を把握し、毀損、盗難、紛失等があった場合には受注者が弁償しなければならない。

3 完成図書等の管理は受注者が行い、内容に修正等が必要な場合は協議の上、変更を行うものとする。

(従業員の服装、態度等)

第33条 受注者は、従業員に安全かつ清潔で統一した服装をさせ、見やすい名札をつけさせるものとする。また、態度等で第三者から指摘を受けないようにしなければならない。

(技術育成)

第34条 受注者は、運転管理の技術向上のために必要な技術者の育成及び有資格者の確保育成に努めなければならない。

(疑義等)

第35条 一般仕様書に明記されていない事項、又は疑義を生じた場合は、発注者及び受注者が協議の上、定めるものとする。

別記 1（第 6 条関係）

関係法令等一覧

- ・ 下水道法
- ・ 環境基本法
- ・ 水質汚濁防止法
- ・ 瀬戸内海環境保全特別措置法
- ・ 労働基準法
- ・ 労働安全衛生法
- ・ 職業安定法
- ・ 労働者災害補償保険法
- ・ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃掃法）
- ・ 大気汚染防止法
- ・ 騒音規制法
- ・ 振動規制法
- ・ 悪臭防止法
- ・ 建築基準法
- ・ 電気事業法
- ・ 消防法
- ・ 道路交通法
- ・ 電気設備技術基準
- ・ 内線規程
- ・ 電力会社供給規定
- ・ 電気用品安全法
- ・ 電気通信事業法
- ・ 電気工事士法
- ・ 地球温暖化対策の推進に関する法律
- ・ エネルギーの使用の合理化に関する法律（省エネ法）
- ・ その他関連法令等

別記 2（第 7 条関係）

有資格者一覧

- ・ 第 3 種下水道技術検定合格者
- ・ 第 1 種電気工事士又は認定電気工事従事者
- ・ 甲種又は乙種第 4 類危険物取扱者免状取得者
- ・ 自動車運転免許取得者
- ・ 酸素欠乏・硫化水素危険作業主任者技能講習修了者
- ・ 床上式クレーン運転技能講習修了者
- ・ 玉掛技能講習修了者
- ・ 特定化学物質及び四アルキル鉛等作業主任者講習修了者
- ・ その他業務に必要な資格

※甲種又は乙種第 4 類危険物取扱者免状取得者においては、消防法に基づき危険物の取扱い、取扱い作業の立会いを行うものとする。

別記3（第10条関係）

リスク分担表

リスクの種類	リスクの内容	負担者	
		発注者	受注者
経費の上昇	発注者の責による業務内容・用途の変更等に起因する経費の増大及び特記仕様書に規定する経費	○	
	上記以外の経費の増大		○
税制の変更	一般的な税制変更	○	
修繕等の遅延	発注者発注の「修繕、第三者発注等」の遅延による発注対象施設の機能不足	○	
	受注者発注の「修繕、第三者発注等」の遅延による発注対象設備の機能不足		○
修繕等による施設の損害	発注者発注の「修繕、第三者発注等」による発注対象施設の損害	○	
	受注者発注の「修繕、第三者発注等」による発注対象施設の損害		○
住民対応	行政サービスに係る住民苦情、要望に関するもの	○	
	上記に係る一時的対応及び上記以外のもの		○
環境問題	受注者の責による事故・災害の発生		○
	受注者の責による有害物質の処理場外への排出・漏洩		○
事故・災害	受注者の責による事故・災害等の発生（再受注者及び関係者以外による事故、施設の破損、場内の不法投棄等含む）		○
	上記以外のもの	○	
不可抗力による損害	通常予想を超えた自然的若しくは人為的な事象	○	
性能事項の達成	契約条件下での要求水準の未達成		○
	不可抗力等による要求水準の未達成	○	
施設の損傷	事故・災害等による施設の損傷（不可抗力によるものを除く）		○
業務実施計画書記載事項の履行	業務実施計画書の不履行		○
契約業務実施に伴う下水道法以外の関係法令に基づくリスク	大気汚染防止法、悪臭防止法、騒音規制法及び条例などに基づく基準などに関すること 上記以外の関係法令に関すること		○
入札応募コスト	入札応募費用に関すること		○
契約締結のリスク	受注者の責により選定受注者が契約を結べない、又は契約手続きに時間を要する場合		○
第三者賠償リスク	維持管理上により発生する騒音・振動・悪臭等に関すること		○
発注の中止・延期に関するリスク	受注者の事業放棄、破綻によるもの		○

別記４（第１４条関係）

業務実施計画書に記載する事項及び内容

（１）業務実施方針

- ア 下水道施設の重要性に鑑み、その目的を達成するための業務における管理思想、業務実施の基本方針及びその概要等について、業務に対する姿勢及び実現性が把握できるよう記載すること。
- イ 業務開始日に適正な業務執行が可能となるための体制、方法について記載すること。

（２）組織体制及び人員配置計画

- ア 運転管理業務を遂行するうえで必要な組織及び体制について、その系統及び分担等が明確に把握できるよう記載すること。
- イ 再発注する場合は、その体制について記載すること。
- ウ 業務完了時における次期受注者への申し送り方法について記載すること。

（３）安全衛生管理体制

- ア 事故、災害等を未然に防止し、安全に発注業務を遂行するための安全衛生管理に係る作業基準、安全衛生に関する計画及び組織体制について記載すること。
- イ 外部侵入者対策について記載すること。

（４）運転操作・監視業務実施計画

- ア 水処理、汚泥処理施設の運転操作、監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計画について記載すること。
- イ ポンプ場施設、ゲート施設等の運転操作、監視業務についての体制、人員配置を含めた実施計画について記載すること。

（５）保守点検業務実施計画

- ア 水処理、汚泥処理施設を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内容、点検頻度、点検要領について具体的に記載すること。
- イ ポンプ場施設、ゲート施設等を安定的に維持していくための保守点検について、設備点検の内容、点検頻度、点検要領について具体的に記載すること。
- ウ 補修に対する実施方針及び体制について記載すること。

（６）施設管理業務実施計画

- 施設管理の業務毎に対して実施時期、実施方法を具体的に記載すること。

（７）環境対策

- 施設の管理方法について周辺環境等への配慮という観点から留意点を整理し、具体的な対処方法等について、記載すること。

（８）物品等の調達及び管理業務実施計画

- 施設の運営を行うために必要な消耗品、部品等の調達方法、効率的な管理方法及び年間を通じての使用計画等を記載すること。

（９）有資格者

- 有資格者リスト及びその配置状況を記載することとし、資格が確認できる資料（資格者証の写し及び経歴書等）を添付すること。

（１０）緊急事態への対応

- 大雨、台風、地震、重大事故（施設の損壊、設備の重大な損壊、不時の停電、異常流入水、水質の悪化及び機器異常）等の緊急事態における対応の考え方、体制及び対応手順について記載すること。

（１１）その他の書類

- 前各号に掲げるもののほか、受注者は、次の書類を作成し、添付すること。

- ア 年間作業予定表（１回/年の防災訓練計画を含む）
- イ 故障発生時連絡フロー
- ウ 事故発生時連絡フロー
- エ 苦情受付時連絡フロー
- オ その他業務履行上必要な書類

別記5（業務委託費の見直し方法）

長期の契約となるため、スライド条項やインフレ条項、非常時・災害時の対応等を勘案して、毎年度、業務委託費の調整を行うこととするが、事務的に煩雑になることを避けるため、一定の変動幅までは見直しを行わないこととする。

業務委託費の見直し方法については、以下の通りとする。

a) スライド条項やインフレ条項による業務委託費の見直し

（１）業務委託費内訳書に示される業務委託費の各構成項目については、毎年度、変動要素を勘案した見直しを行うものとする。

（２）変動要素の見直しの基本的な考え方

変動要素の見直しに関して以下のルールを適用する。

- ① 変動要素の見直しは、翌事業年度の業務委託費を設定する時期に行う。
- ② 変動要素の見直しは、固定費及び変動費原単位のそれぞれごとに±５％の許容範囲を置く。許容範囲については、初回は初期値に対して、以降は固定費及び変動費原単位のそれぞれの直近の見直し後の数値に対して測ることとする。
- ③ 変動要素の見直し時点から、実際の業務委託費が支払われる時期までに大幅に乖離が生じた場合、発注者と受注者は協議により変動要素の見直しをすることができるものとする。

（３）業務委託費の見直しは、以下に定める以外の項目については、原則として消費者物価指数を基に行うものとし、基準年度の消費者物価指数を基に、上記の各項目等について補正を行い、当該年度の業務委託費（固定費及び変動費）を算出する。

①人件費

公共工事設計労務単価（広島県）（確報値）の年変動率を適用する。

②電気基本料金

本施設の運転管理業務等に適用される電気基本料金の年変動率を適用する。

③電気従量料金

本施設の運転管理業務等に適用される電気料金の従量部分の年変動率を適用する。

④水道従量料金

本施設の運転管理業務等に適用される水道料金の従量部分の年変動率を適用する。

b) 緊急時、災害時対応に対する精算

大雨時の異常流入時で溢水等が発生した場合や、災害時に受注者が緊急対応を行った場合、発注者と受注者で協議を行い、発注者側が負担することが適当と認めた場合に精算する。

別記 6（第 27 条関係）

施設機能確認表を次頁以降に示す。

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過 過 年 数	報 告 内 容										備 考		
					区分		機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				2025	2025	
							項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度		
C001	沈砂池ポンプ棟	C	躯体	躯体_沈砂池ポンプ棟	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0001～C0006		
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C002	沈砂池ポンプ棟	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_沈砂池ポンプ棟	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C003	沈砂池ポンプ棟	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_沈砂池ポンプ棟	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0007～C0015		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C004	分配槽	C	躯体	躯体_分配槽	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C005	分配槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_分配槽	1986	39	特記	<input checked="" type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0016～C0027		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C006	A系初沈	C	躯体	躯体_A系最初沈殿池	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0031～C0033		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C007	A系初沈	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_最初沈殿池	1986	39	特記	<input checked="" type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0028～C0030		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C008	A系初沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_最初沈殿池	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C009	No.1反応槽	C	躯体	躯体_No.1反応槽	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0037～C0039		
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C010	No.1反応槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_No.1反応槽	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0034～C0036		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C011	No.1反応槽	C	躯体	躯体_No.2反応槽	2000	25	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C012	No.1反応槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_No.2反応槽	2000	25	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C013	No.1終沈	C	躯体	躯体_No.1最終沈殿池	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C014	No.1終沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_No.1最終沈殿池	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		C0040～C0042		
				項目	<input type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C015	No.2終沈	C	躯体	躯体_No.2最終沈殿池	2000	25	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C016	No.2終沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_No.2最終沈殿池	2000	25	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
C017	A-1塩混	C	躯体	躯体_A-1系塩素混和池	1986	39	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	4				
				項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無		<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				2025	2025	
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度		
C018	A-1塩混	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)A-1系塩素混和池	1986	39	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0043～C0045
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C019	A-2塩混	C	躯体	躯体 A-2系塩素混和池	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C020	A-2塩混	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)A-2系塩素混和池	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C021	砂ろ過施設	C	躯体	躯体 砂ろ過施設	1986	39	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C022	砂ろ過施設	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)砂ろ過施設	1986	39	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C023	B系初沈	C	躯体	躯体 B系最初沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C024	B系初沈	C	内部防食	付帯設備(内部防食)B系最初沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					10		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C025	B系初沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)B系最初沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C026	B-1系反応槽	C	躯体	躯体 B-1系反応槽	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C027	B-1系反応槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)B-1反応槽	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C028	B-1系終沈	C	躯体	躯体 B-1系最終沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C029	B-1系終沈	C	内部防食	付帯設備(内部防食)B-1系最終沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					10		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C030	B-1系終沈	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)B-1系最終沈殿池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C031	B-1系塩混	C	躯体	躯体 B-1系塩素混和池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					50		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C032	B-1系塩混	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)B-1系塩素混和池	2015	10	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					18		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C033	濃縮槽	C	躯体	躯体 汚泥濃縮槽	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
					45		特記							<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
C034	濃縮槽	C	内部防食	付帯設備(内部防食)汚泥濃縮槽	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0046～C0051
					10		特記	<input checked="" type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容										備 考			
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他			
C035	濃縮槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)汚泥濃縮槽	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C036	濃縮槽	C	躯体	躯体_濃縮棟	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0052～C0054
C037	濃縮槽	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)汚泥濃縮棟	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0055～C0057
C038	機械棟	C	躯体	躯体_機械棟	1986	39	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input checked="" type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0058～C0063
C039	機械棟	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_機械棟	1986	39	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input checked="" type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0064～C0066
C040	機械棟	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_機械棟	1986	39	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input checked="" type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0067～C0069
C041	機械濃縮棟	C	躯体	躯体_機械濃縮棟	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C042	機械濃縮棟	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)_機械濃縮棟	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C043	機械濃縮棟	C	内部防食	付帯設備(内部防食)_機械濃縮棟	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C044	独立管廊	C	躯体	躯体_独立管廊(水処理-機械棟)	1986	39	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0070～C0093
C045	場内	C	場内整備	場内道路(アスファルト舗装)_場内整備	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input checked="" type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input checked="" type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0094～C00108
C046	場内	C	場内整備	場内道路(門・囲障(金属))_場内整備	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C047	場内	C	場内整備	場内道路(排水施設)_場内整備	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C048	場内	C	流入渠	流入渠_場内整備	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
C049	場内	C	放流渠	放流渠_場内整備	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4		
A001	管理棟	A	躯体	躯体(RC)(管理棟)_尾道T	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0001～A0004
A002	管理棟	A	内装仕上	管理棟(内装仕上)_尾道T	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> 表面劣化 <input checked="" type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0005～A0009

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容										備 考					
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
								2025						2025							2025	2025
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数					
A003	管理棟	A	外装仕上	管理棟(外装仕上)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A004	管理棟	A	屋根防水	管理棟(屋根防水)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A005	管理棟	A	外部建具	管理棟(外部建具)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A006	管理棟	A	内部建具	管理棟(内部建具)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A007	管理棟	A	金属物	管理棟(金属物)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A008	沈砂池ポンプ棟	A	躯体	躯体(RC)沈砂池ポンプ棟尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		A0010～A0013					
A009	沈砂池ポンプ棟	A	内装仕上	沈砂池ポンプ棟(内装仕上)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A010	沈砂池ポンプ棟	A	外装仕上	沈砂池ポンプ棟(外装仕上)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A011	沈砂池ポンプ棟	A	屋根防水	沈砂池ポンプ棟(屋根防水)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		A0014～A0017					
A012	沈砂池ポンプ棟	A	外部建具	沈砂池ポンプ棟(外部建具)尾道T	2017	8	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		A0018～A0025					
A013	沈砂池ポンプ棟	A	内部建具	沈砂池ポンプ棟(内部建具)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A014	沈砂池ポンプ棟	A	金属物	沈砂池ポンプ棟(金属物)尾道T	1988	37	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A015	減菌棟	A	躯体	減菌棟(躯体)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		A0026～A0029					
A016	減菌棟	A	内装仕上	減菌棟(内装仕上)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A017	減菌棟	A	外装仕上	減菌棟(外装仕上)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A018	減菌棟	A	屋根防水	減菌棟(屋根防水)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							
A019	減菌棟	A	外部建具	減菌棟(外部建具)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3							

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報告内容										備考							
					区分		機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記					
							2025						2025											
							項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数				<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度				
A020	減菌棟	A	金属物	減菌棟(金属物)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3			
A021	階段棟(分配槽)	A	躯体	躯体(RC)階段棟(分配槽)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A022	階段棟(分配槽)	A	内装仕上	階段棟(分配槽)(内装仕上)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A023	階段棟(分配槽)	A	外装仕上	階段棟(分配槽)(外装仕上)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A024	階段棟(分配槽)	A	屋根防水	アスファル防水_階段棟(分配槽)屋上_尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A025	階段棟(分配槽)	A	外部建具	階段棟(分配槽)(外部建具)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A026	階段棟(分配槽)	A	金属物	階段棟(分配槽)(金属物)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A027	階段棟(反応槽)	A	躯体	躯体(RC)階段棟(反応槽)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A028	階段棟(反応槽)	A	内装仕上	階段棟(反応槽)(内装仕上)尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A029	階段棟(反応槽)	A	外装仕上	階段棟(反応槽)(外装仕上)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A030	階段棟(反応槽)	A	屋根防水	アスファル防水_階段棟(反応槽)屋上_尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A031	階段棟(反応槽)	A	外部建具	階段棟(反応槽)(外部建具)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A032	階段棟(反応槽)	A	金属物	ルートレン_階段棟(反応槽)外部_尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A033	階段棟(終沈)	A	躯体	躯体(RC)階段棟(終沈)尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A034	階段棟(終沈)	A	内装仕上	モルタルコテ押さえ_階段棟(終沈)階段室床_尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A035	階段棟(終沈)	A	外装仕上	モルタルコテ押さえ_階段棟(終沈)外部床_尾道T	1987		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
A036	階段棟(終沈)	A	屋根防水	アスファル防水_階段棟(終沈)屋上_尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化						<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容										備 考			
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
								項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数			
A037	階段棟(終沈)	A	外部建具	ドア(スチール)階段棟(終沈)外部 尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A038	階段棟(終沈)	A	金属物	ルーフドレン階段棟(終沈)外部、尾 道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A039	濃縮棟	A	躯体	躯体(RC)濃縮棟、尾道T	1989	36	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A040	濃縮棟	A	外装仕上	階段段鼻、磁器質ノンスリップタイル、 濃縮棟外部床、尾道T	1989	36	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A041	濃縮棟	A	屋根防水	アスファルト防水、濃縮棟屋上、尾道 T	2017	8	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A042	濃縮棟	A	外部建具	ドア(スチール)濃縮棟外部、尾道T	1989	36	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A043	濃縮棟	A	金属物	ルーフドレン濃縮棟外部、尾道T	1989	36	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A044	機械棟	A	躯体	躯体(RC)機械棟、尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0030～A0041	
A045	機械棟	A	内装仕上	モルタル、機械棟1F玄関ホール床、尾 道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A046	機械棟	A	外装仕上	磁器質タイル貼、機械棟外部床、尾 道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A047	機械棟	A	屋根防水	アスファルト防水、機械棟屋上、尾道 T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A048	機械棟	A	外部建具	シャッタ(スチール)機械棟外部、尾道 T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A049	機械棟	A	内部建具	ドア(スチール)機械棟内部地下、尾 道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A050	機械棟	A	金属物	ルーフドレン、機械棟外部、尾道T	1987	38	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A051	機械棟	A	躯体	躯体(RC)機械棟(H5増築)、尾道 T	1994	31	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A052	機械棟	A	内装仕上	モルタル、機械棟(H5増築)1F廊下B 床、尾道T	1994	31	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A053	機械棟	A	外装仕上	複層仕上塗RE、機械棟(H5増築) 外部壁、尾道T	1994	31	特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容										備 考			
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
								項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数			
A054	機械棟	A	屋根防水	アスファルト防水_機械棟(H5増築) 屋上_尾道T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A055	機械棟	A	外部建具	ドア(スチール)_機械棟(H5増築)外部_尾道T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A056	機械棟	A	内部建具	ドア(スチール)_機械棟(H5増築)内部地上_尾道T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A057	機械棟	A	金属物	ルーフドレン_機械棟(H5増築)外部_尾道T	1994	31	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A058	機械棟	A	躯体	躯体(RC)_機械棟(H11増築)_尾道T	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A059	機械棟	A	内装仕上	VP_機械棟(H11増築)1F脱水機室壁_尾道T	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A060	機械棟	A	外装仕上	ノンスリップ磁器質_機械棟(H11増築)外部階段床_尾道T	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A061	機械棟	A	屋根防水	アスファルト防水_機械棟(H11増築) 屋上_尾道T	2017	8	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A062	機械棟	A	外部建具	シャッタ(スチール)_機械棟(H11増築)外部_尾道T	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A063	機械棟	A	金属物	ルーフドレン_機械棟(H11増築)外部_尾道T	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A064	機械棟	A	躯体	躯体(RC)_機械棟(H15増築)_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			
A065	機械棟	A	内装仕上	軽量骨材吹付_機械棟(H15増築)1F7Fロウ-室壁_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A066	機械棟	A	外装仕上	複層塗材RE_機械棟(H15増築)外部壁_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A067	機械棟	A	屋根防水	アスファルト防水_機械棟(H15増築) 屋上_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A068	機械棟	A	外部建具	ドア(スチール)_機械棟(H15増築)外部_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A069	機械棟	A	金属物	ルーフドレン_機械棟(H15増築)外部_尾道T	2004	21	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3				
A070	機械棟	A	躯体	躯体(RC)(機械棟(H28増築)_尾道T	2017	8	項目	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3			

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容										備 考			
							区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025						
								項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数			
A071	機械棟	A	内装仕上	内装仕上(機械棟(H28増築)内部)尾道T	2017	8	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A072	機械棟	A	外装仕上	外装仕上(機械棟(H28増築)外部)尾道T	2017	8	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A073	機械棟	A	防水	屋根防水(機械棟(H28増築)屋上)尾道T	2017	8	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					10		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A074	機械棟	A	外部建具	外部建具(機械棟(H28増築)外部)尾道T	2017	8	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A075	機械棟	A	金属物	金物物(機械棟(H28増築))尾道T	2017	8	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A076	機械濃縮棟	A	躯体	躯体(RC)(機械濃縮棟)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					50		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A077	機械濃縮棟	A	内装仕上	内装仕上(機械濃縮棟内部)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A078	機械濃縮棟	A	外装仕上	外装仕上(機械濃縮棟外部)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A079	機械濃縮棟	A	防水	屋根防水(機械濃縮棟屋上)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					10		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A080	機械濃縮棟	A	外部建具	外部建具(機械濃縮棟外部)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A081	機械濃縮棟	A	内部建具	内部建具(機械濃縮棟内部)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A082	機械濃縮棟	A	金属物	金物物(機械濃縮棟)尾道T	2018	7	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A083	車庫	A	躯体	躯体(S(車庫)尾道T	1989	36	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					35		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A084	水処理電気室	A	躯体	躯体(RC)(水処理電気室)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					50		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A085	水処理電気室	A	内装仕上	内装仕上(水処理電気室内部)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A086	水処理電気室	A	外装仕上	外装仕上(水処理電気室外部)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				
A087	水処理電気室	A	防水	屋根防水(水処理電気室屋上)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					10		特記		<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他				

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 経過年数	報 告 内 容										備 考				
						区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
							2025						2025							2025
A088	水処理電気室	A	外部建具	外部建具(水処理電気室_外部) 尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A089	水処理電気室	A	金属物	金物物(水処理電気室_)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A090	水処理棟階段室	A	躯体	躯体(RC)(水処理棟階段室)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A091	水処理棟階段室	A	外装仕上	外装仕上(水処理棟階段室_外部)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A092	水処理棟階段室	A	防水	屋根防水(水処理棟階段室_屋上)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A093	水処理棟階段室	A	外部建具	外部建具(水処理棟階段室_外部)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A094	水処理棟階段室	A	金属物	金物物(水処理棟階段室_)尾道T	2016	9	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A095	全室素・全りん測定室	A	躯体	躯体(RC)(全室素・全りん測定室)尾道T	2004	21	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A096	全室素・全りん測定室	A	内装仕上	内装仕上(全室素・全りん測定室_内部)尾道T	2004	21	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A097	全室素・全りん測定室	A	外装仕上	外装仕上(全室素・全りん測定室_外部)尾道T	2004	21	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A098	全室素・全りん測定室	A	外部建具	外部建具(全室素・全りん測定室_外部)尾道T	2004	21	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					
A099	全室素・全りん測定室	A	金属物	金物物(全室素・全りん測定室_)尾道T	2004	21	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ		<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他					

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
2025		2025		2025	2025									
M001	沈砂池ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.1流入ゲート	1987	38	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3	M001			
							特記	臭気対策のため、架台部分をコンクリート打設している。						
M002	沈砂池ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.2流入ゲート	1987	38	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3	M002			
							特記	臭気対策のため、架台部分をコンクリート打設している。						
M003	沈砂池ポンプ棟	P M	除塵設備	No.1自動除塵機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M004	沈砂池ポンプ棟	P M	除塵設備	No.2自動除塵機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M005	沈砂池ポンプ棟	P M	除塵設備	No.1し選搬出コンベヤ	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3				
							特記							
M006	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	し選コンテナ搬出用ホイス	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3				
							特記							
M007	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	洗浄機	1987	38	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3	M003～004			
							特記							
M008	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	洗浄沈砂ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M009	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	MDサイクロン	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3				
							特記							
M010	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	沈砂搬出機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M011	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	し選揺揚機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M012	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	揚砂ポンプ	2020	5	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3				
							特記							
M013	沈砂池ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.1流出ゲート	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							
M014	沈砂池ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.2流出ゲート	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3	M005～006			
							特記							
M015	沈砂池ポンプ棟	P M	除砂設備	低段沈砂池床排水ポンプ	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3				
							特記							
M016	沈砂池ポンプ棟	P M	ゲート設備	中間ゲート	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4				
							特記							

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考						
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
								2025						2025					
M017	沈砂池ポンプ棟	P M	計装設備	No.1エアバージ用空気圧縮機	2017	8	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3	2025				
					特記														
M018	沈砂池ポンプ棟	P M	計装設備	No.2エアバージ用空気圧縮機	2017	8	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M019	沈砂池ポンプ棟	P M	計装設備	エアドライヤー	2017	8	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M020	沈砂池ポンプ棟	P M	計装設備	空 気 タ ン ク	2017	8	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M021	沈砂池ポンプ棟	P M	脱臭設備	低段脱臭ファン	1988	37	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M022	土壌脱臭床	P M	脱臭設備	土壌脱臭装置(沈砂池)	1988	37	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M023	土壌脱臭床	P M	脱臭設備	土壌脱散水用電動弁(沈砂池)	1999	26	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M024	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.1污水ポンプ	2016	9	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						4					
					特記														
M025	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.2污水ポンプ	2015	10	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M026	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.3污水ポンプ	1993	32	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3		M007～008			
					特記														
M027	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.4污水ポンプ	2004	21	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						4					
					特記														
M028	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.1污水ポンプ用電動機	2007	18	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						4					
					特記														
M029	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.2污水ポンプ用電動機	1987	38	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M030	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.3污水ポンプ用電動機	1993	32	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M031	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.4污水ポンプ用電動機	2004	21	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														
M032	沈砂池ポンプ棟	P M	污水ポンプ設備	No.1吐出弁	1987	38	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						3					
					特記														

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/ 休止中	(写真番号)	その他特記
								2025	2025	2025	2025		
M033	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2吐出弁	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M034	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.3吐出弁	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M035	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.4吐出弁	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M036	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.1汚水ポンプ逆止弁	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M037	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2汚水ポンプ逆止弁	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M038	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.3汚水ポンプ逆止弁	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M039	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.4汚水ポンプ逆止弁	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M040	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	流量計仕切弁(入側)	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
							特記						
M041	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	流量計仕切弁(出側)	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
							特記						
M042	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	ポンプ井排水ポンプ	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M043	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.1スカム攪拌機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					10		特記						
M044	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2スカム攪拌機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					10		特記						
M045	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	低段ポンプ室No.1床排水ポンプ	2020	5	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M046	沈砂池ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	低段ポンプ室No.2床排水ポンプ	2020	5	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M047	分配槽	P M	分配槽設備	分離汚泥バイパス管手動仕切弁(1)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	-		休止中	
					30		特記	休止中					
M048	分配槽	P M	分配槽設備	分離汚泥バイパス管手動仕切弁(2)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	-		休止中	
					30		特記	休止中					

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/ 休止中	(写真番号)	その他特記
								2025	2025	2025	2025		
M049	分配槽	P M	分配槽設備	分離汚泥バイパス管手動仕切弁(3)	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	-			休止中
					30		特記	休止中					
M050	分配槽	P M	最初沈殿池設備	初沈流入ゲート	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					25		特記						
M051	分配槽	P M	ゲート設備	No.2初沈流入可動堰	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					25		特記						
M052	A系最初沈殿池設備	P M	最初沈殿池設備	No.1初沈汚泥掻寄機	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					15		特記						
M053	B系最初沈殿池設備	P M	最初沈殿池設備	B系No.1初沈汚泥掻寄機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					15		特記						
M054	分配槽	P M	分配槽設備	初沈汚泥引抜弁No.1	2024	1	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		M009～010	
					30		特記	グランド部より漏れ					
M055	分配槽	P M	分配槽設備	初沈汚泥引抜弁	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					30		特記						
M056	分配槽	P M	分配槽設備	No.1初沈汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M057	分配槽	P M	分配槽設備	No.2初沈汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M058	分配槽	P M	分配槽設備	No.1初沈空気圧縮機	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M059	分配槽	P M	分配槽設備	No.2初沈空気圧縮機	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M060	分配槽	P M	分配槽設備	エアードライヤー	2005	20	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M061	分配槽	P M	分配槽設備	初沈床排水ポンプ	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M062	A系最初沈殿池	P M	反応槽設備	反応槽バイパスゲート	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					25		特記						
M063	B系最初沈殿池	P M	反応槽設備	B系No.1バイパスゲート	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					25		特記						
M064	分配槽	P M	脱臭設備	水処理土壌脱臭ファン	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
								2025	2025	2025	2025		
M065	管廊	P M	脱臭設備	B系No.1脱臭ファン	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					10		特記						
M066	土壌脱臭床	P M	脱臭設備	土壌脱臭装置(A系)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M067	土壌脱臭床	P M	脱臭設備	土壌脱臭散水用電動弁(A系)	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					10		特記						
M068	土壌脱臭床	P M	脱臭設備	No.2土壌脱臭床(B系)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					10		特記						
M069	機械棟	P M	送風機設備	乾式空気ろ過器	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M070	機械棟	P M	送風機設備	湿式空気ろ過器	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M071	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					20		特記						
M072	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					20		特記						
M073	機械棟	P M	送風機設備	No.5送風機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					20		特記						
M074	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機風量制御装置	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M075	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機風量制御装置	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M076	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機吸込弁	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M077	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機吸込弁	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M078	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機吐出弁	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M079	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機吐出弁	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3			
					15		特記						
M080	機械棟	P M	送風機設備	No.5送風機吐出弁	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4			
					15		特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						状態 評価	使用中/ 休止中	備 考 (写真番号) その他特記					
							区分	機器現況報告								書類				
								2025								2025				
M081	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機逆止弁	1994	31	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M082	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機逆止弁	2004	21	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M083	機械棟	P M	送風機設備	No.3送風機吊上装置	1994	31	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M084	機械棟	P M	送風機設備	No.4送風機吊上装置	2004	21	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4										
M085	機械棟	P M	送風機設備	No.5送風機吊上装置	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4										
M086	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-1反応槽流入可動堰	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M087	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-2反応槽流入可動堰	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M088	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-3反応槽流入可動堰	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M089	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-4反応槽流入可動堰	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M090	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-1反応槽流入可動堰	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M091	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-2反応槽流入可動堰	2001	24	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4										
M092	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B系No.1反応槽流入可動堰	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4										
M093	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B系No.2反応槽流入可動堰	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4										
M094	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-1散気板	1993	32	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M095	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-2散気板	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										
M096	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-3散気板	1993	32	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3										

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容					備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/ 休止中	(写真番号)	その他特記
M097	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-4散気板	1988 10	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M098	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-5散気板	1993 10	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M099	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-6散気板	1988 10	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M100	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-7散気板	1993 10	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M101	No.1反応槽	P M	反応槽設備	No.1-8散気板	1988 10	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M102	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-3散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M103	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-4散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M104	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-5散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M105	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-6散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M106	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-7散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M107	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-8散気板	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M108	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-1水中エアレータ	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M109	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-2水中エアレータ	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M110	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-3水中エアレータ	2001 10	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M111	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-1攪拌曝気装置	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M112	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-2攪拌曝気装置	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容					備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
M113	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-3攪拌曝気装置	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M114	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-1固定式散気板	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M115	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-2固定式散気板	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M116	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-3固定式散気板	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M117	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-4固定式散気板	2016 10	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M118	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-1散気装置吊上装置	2001 20	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M119	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-2散気装置吊上装置	2001 20	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M120	No.2反応槽	P M	反応槽設備	No.2-3散気装置吊上装置	2001 20	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M121	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-1曝気装置吊上装置	2016 20	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M122	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-2曝気装置吊上装置	2016 20	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M123	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	B-3曝気装置吊上装置	2016 20	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
M124	管廊	P M	反応槽設備	No.1反応槽送風切替弁	1988 15	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M125	管廊	P M	反応槽設備	No.2反応槽送風切替弁	1988 15	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M126	管廊	P M	反応槽設備	No.1反応槽送気弁	2001 15	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M127	管廊	P M	反応槽設備	No.2反応槽送気弁	2001 15	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
M128	管廊	P M	反応槽設備	反応槽送気弁(B系)	2016 15	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
M129	管廊	P M	反応槽設備	電油操作弁(B系)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M130	B系No.1反応槽	P M	反応槽設備	返送汚泥水路散気装置(B系)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M131	No.1反応槽	P M	ゲート設備	No.1反応槽返送汚泥可動堰	1993	32	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					25		特記						
M132	No.2反応槽	P M	ゲート設備	No.2反応槽返送汚泥可動堰	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M133	B系No.1反応槽	P M	ゲート設備	返送汚泥流入可動堰(B系)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M134	管廊	P M	反応槽設備	反応槽床排水ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10		特記						
M135	管廊	P M	反応槽設備	B系No.1反応タンク床排水ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					10		特記						
M136	管廊	P M	反応槽設備	B系No.2反応タンク床排水ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					10		特記						
M137	No.1反応槽	P M	ゲート設備	No.1-1終沈流入ゲート	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M138	No.1反応槽	P M	ゲート設備	No.1-2終沈流入ゲート	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					25		特記						
M139	No.2反応槽	P M	ゲート設備	No.2-1終沈流入ゲート	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M140	No.2反応槽	P M	ゲート設備	No.2-2終沈流入ゲート	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M141	B系No.1反応槽	P M	ゲート設備	B系終沈流入ゲート	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					25		特記						
M142	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-1終沈汚泥掻寄機	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M143	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-2終沈汚泥掻寄機	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M144	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1終沈集中給油装置(前側)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容					備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
M145	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1終沈集中給油装置(後側)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15			特記					
M146	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-1終沈汚泥掻寄機	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M147	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-2終沈汚泥掻寄機	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M148	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2終沈集中給油装置(前側)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M149	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2終沈集中給油装置(後側)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M150	B系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	B系終沈汚泥掻寄機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15			特記					
M151	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-1終沈スカムスキマー	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15			特記					
M152	A系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-2終沈スカムスキマー	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15			特記					
M153	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-1終沈終沈スカムスキマー	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M154	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-2終沈終沈スカムスキマー	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M155	B系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	B系No.1スカムスキマー	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15			特記					
M156	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-1溢流弁	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M157	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.1-2溢流弁	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M158	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-1溢流弁	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M159	A系No.2最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	No.2-2溢流弁	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15			特記					
M160	B系No.1最終沈殿池	P M	最終沈殿池設備	汚泥引抜弁	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					30			特記					

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
M161	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.1返送汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M162	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.2返送汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M163	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.3返送汚泥ポンプ	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M164	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.4返送汚泥ポンプ	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M165	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.1返送汚泥ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M166	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.2返送汚泥ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M167	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.1余剰汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M168	管廊	P M	最終沈殿池設備	No.2余剰汚泥ポンプ	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
M169	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.1余剰汚泥ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M170	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.2余剰汚泥ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
M171	管廊	P M	最終沈殿池設備	返送汚泥調節弁	2024	1	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					30		特記						
M172	管廊	P M	最終沈殿池設備	連通弁	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					30		特記						
M173	管廊	P M	最終沈殿池設備	終沈床排水ポンプ	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					10		特記						
M174	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.1終沈床排水ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					10		特記						
M175	管廊	P M	最終沈殿池設備	B系No.2終沈床排水ポンプ	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					10		特記						
M176	No.1最終沈殿池	P M	ゲート設備	処理水取水ゲート	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					25		特記						

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考						
							区分	機器現況報告							書類			状態 評価	使用中/ 休止中
								2025							2025				
								項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷			各部磨耗	異常無	経年数		
M177	塩素混和池	P M	ゲート設備	塩素混和池バイパスゲート	1988	37	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	(写真番号) その他特記
					25	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M178	減菌棟	P M	消毒設備	次亜塩素酸ソーダ貯槽	2024	1	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					10	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M179	減菌棟	P M	消毒設備	No.1次亜塩素注入ポンプ	2024	1	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					10	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M180	減菌棟	P M	消毒設備	No.2次亜塩素注入ポンプ	2024	1	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					10	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M181	塩素混和池	P M	用水設備	用水No.1急速ろ過装置	2016	9	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M182	塩素混和池	P M	用水設備	用水No.2急速ろ過装置	2016	9	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M183	管廊	P M	用水設備	No.1用水用空気圧縮機(砂ろ過)	1988	37	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M184	管廊	P M	用水設備	No.2用水用空気圧縮機(砂ろ過)	2018	7	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M185	管廊	P M	用水設備	除湿器(砂ろ過)	2017	8	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M186	管廊	P M	用水設備	No.1用水原水ポンプ	2020	5	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M187	管廊	P M	用水設備	No.2用水原水ポンプ	2016	9	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M188	管廊	P M	用水設備	No.3用水原水ポンプ	2020	5	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					15	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M189	管廊	P M	用水設備	No.1原水ポンプストレーナ	2020	5	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					20	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M190	管廊	P M	用水設備	No.2原水ポンプストレーナ	2018	7	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					20	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M191	管廊	P M	用水設備	No.1原水ポンプストレーナ電動弁	2020	5	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					20	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				
M192	管廊	P M	用水設備	No.2原水ポンプストレーナ電動弁	2018	7	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	2025	2025	
					20	特記		目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱	その他		補修経歴	その他				

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告					書類			状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025					
M193	管廊	P M	用水設備	No.1-1用水圧送ポンプ	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M194	管廊	P M	用水設備	No.1-2用水圧送ポンプ	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M195	管廊	P M	用水設備	No.2-1用水圧送ポンプ	2001	24	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M196	管廊	P M	用水設備	No.1-1用水圧送ポンプストレナ	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M197	管廊	P M	用水設備	No.1-2用水圧送ポンプストレナ	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M198	管廊	P M	用水設備	No.2-1用水圧送ポンプストレナ	2001	24	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M199	管廊	P M	用水設備	No.1-1用水圧送ポンプストレナ電動弁	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M200	管廊	P M	用水設備	No.1-2用水圧送ポンプストレナ電動弁	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M201	管廊	P M	用水設備	No.2-1用水圧送ポンプストレナ電動弁	2001	24	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					20		特記											
M202	管廊	P M	用水設備	No.1-1用水加圧ポンプ(給水ユニット)	2013	12	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M203	管廊	P M	用水設備	No.1-2用水加圧ポンプ(給水ユニット)	2013	12	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M204	管廊	P M	用水設備	No.2-1用水加圧ポンプ	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M205	管廊	P M	用水設備	No.2-2用水加圧ポンプ	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M206	管廊	P M	用水設備	用水加圧タンク	1988	37	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M207	機械棟	P M	用水設備	No.1水道水圧送ポンプ	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M208	機械棟	P M	用水設備	No.2水道水圧送ポンプ	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
M209	機械棟	P M	用水設備	市受水タンク	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M210	管廊	P M	用水設備	No.1用水床排水ポンプ	2010	15	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					10		特記											
M211	管廊	P M	用水設備	No.2用水床排水ポンプ	2008	17	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					10		特記											
M212	濃縮槽	P M	汚泥濃縮設備	No.1濃縮汚泥掻奇機	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		M011～015						
					15		特記											
M213	濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1濃縮汚泥ポンプ	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M214	濃縮槽	P M	汚泥濃縮設備	No.2濃縮汚泥ポンプ	2014	11	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					15		特記											
M215	濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1濃縮汚泥引抜弁	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					30		特記											
M216	濃縮槽	P M	汚泥濃縮設備	濃縮棟床排水ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3								
					10		特記											
M217	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	スクリーンユニット	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M218	機械濃縮棟	P M	汚泥貯留設備	No.1汚泥混合貯留槽攪拌機	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M219	機械濃縮棟	P M	汚泥貯留設備	No.2汚泥混合貯留槽攪拌機	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M220	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1汚泥供給ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M221	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.2汚泥供給ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M222	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	汚泥濃縮機	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											
M223	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	汚泥濃縮機器吊上装置	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					20		特記											
M224	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.1薬品溶解タンク(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4								
					15		特記											

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容						備 考			
							区分	機器現況報告				書類		状態評価 2025	使用中/休止中 2025	(写真番号) その他特記
								2025				2025				
M225	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.2薬品溶解タンク(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M226	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.1薬品定量供給機(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M227	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.2薬品定量供給機(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M228	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.1薬品供給ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M229	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.2薬品供給ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M230	機械濃縮棟	P M	薬注設備	薬品吊上装置(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					20		特記									
M231	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.1空気圧縮機(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M232	機械濃縮棟	P M	薬注設備	No.2空気圧縮機(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M233	機械濃縮棟	P M	薬注設備	除湿器(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M234	機械濃縮棟	P M	汚泥貯留設備	No.1機械濃縮汚泥貯留槽攪拌機	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M235	機械濃縮棟	P M	汚泥貯留設備	No.2機械濃縮汚泥貯留槽攪拌機	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M236	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1濃縮汚泥移送ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M237	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.2濃縮汚泥移送ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
M238	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.1床排水ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
M239	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	No.2床排水ポンプ(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
M240	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	床排水ポンプ吊上装置(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					20		特記									

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告					書類			状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025					
M241	機械濃縮棟	P M	汚泥濃縮設備	機器搬入用吊上装置(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M242	機械濃縮棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン(機械濃縮)	2018	7	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M243	機械棟	P M	汚泥貯留設備	No.1汚泥貯留槽攪拌機	2000	25	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											
M244	機械棟	P M	汚泥貯留設備	No.2汚泥貯留槽攪拌機	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											
M245	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1汚泥供給ポンプ	2009	16	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M246	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2汚泥供給ポンプ	2009	16	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M247	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.3汚泥供給ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											
M248	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1汚泥脱水機	2009	16	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M249	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1汚泥脱水機ろ布洗浄弁	2009	16	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M250	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2汚泥脱水機	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M251	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2汚泥脱水機ろ布洗浄弁	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M252	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1ケーキ搬出コンベヤ	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M253	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1ケーキ搬出コンベヤ洗浄水電動弁	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	4						
							特記											
M254	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2ケーキ搬出コンベヤ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											
M255	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1ケーキ移送ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											
M256	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2ケーキ移送ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	2025	2025	3						
							特記											

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
M257	機械棟	P M	汚泥脱水設備	ケーキホツバ	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M258	機械棟	P M	汚泥洗浄タンク設備	No.1ろ布洗浄ポンプ	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M259	機械棟	P M	汚泥洗浄タンク設備	No.2ろ布洗浄ポンプ	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M260	機械棟	P M	汚泥洗浄タンク設備	No.3ろ布洗浄ポンプ	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M261	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品溶解タンク(脱水)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M262	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品溶解タンク(脱水)	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M263	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品溶解タンク給水弁(脱水)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M264	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品溶解タンク給水弁(脱水)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M265	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品溶解タンク搅拌機(脱水)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M266	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品溶解タンク搅拌機(脱水)	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M267	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品供給機(脱水)	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M268	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品供給機(脱水)	2012	13	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M269	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品供給機給水弁(脱水)	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M270	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品供給機給水弁(脱水)	2012	13	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
M271	機械棟	P M	薬注設備	No.1薬品注入ポンプ(脱水)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							
M272	機械棟	P M	薬注設備	No.2薬品注入ポンプ(脱水)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15	特記							

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考				
							区分	機器現況報告					書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025				
M273	機械棟	P M	薬注設備	No.3薬品注入ポンプ(脱水)	2000	25	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					15		特記										
M274	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1汚泥脱水機空気圧縮機	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					15		特記										
M275	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2汚泥脱水機空気圧縮機	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					15		特記										
M276	機械棟	P M	汚泥脱水設備	空気圧縮機用エヤードライヤー	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					15		特記										
M277	機械棟	P M	汚泥脱水設備	空気タンク150L	2005	20	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					15		特記										
M278	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.1汚泥脱水床排水ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M279	機械棟	P M	汚泥脱水設備	No.2汚泥脱水床排水ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M280	機械棟	P M	排水設備	ドライエリア床排水ポンプ	2025	0	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M281	機械棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン(汚泥)	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M282	機械棟	P M	脱臭設備	ミストセパレータ(汚泥)	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M283	機械棟	P M	脱臭設備	脱臭装置(汚泥)	1989	36	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3							
					10		特記										
M284	機械棟	A M	換気設備	電気室給気ファン	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					10		特記										
M285	機械棟	A M	換気設備	電気室排気ファン	2016	9	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					10		特記										
M286	機械棟	A M	空調設備	B系電気室空調機	2015	10	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					10		特記										
M287	機械棟	A M	換気設備	送風機室給気ファン	1993	32	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					10		特記										
M288	管理棟	A M	空調設備	1階水質試験室空調機 (ACP-1,AFR-1)	2017	8	項目	■ 異常無 □ 塗装・グリス状況 □ 発錆・腐食 □ 変形・亀裂・損傷 □ 各部磨耗 □ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4							
					10		特記										

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完 成 年 月	経 過 年 数	報 告 内 容							備 考			
					標準対 応年数		区分	機器現況報告				書類			状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号)
								2025				2025					
M289	管理棟	A M	空調設備	2階事務室空調機 (ACP-2,AFR-2)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4		
					10		特記										
M290	管理棟	A M	空調設備	2階会議室空調機 (ACP-3,AFR-3)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4		
					10		特記										
M291	管理棟	A M	空調設備	2階中央管理室空調機 (ACP-4,AFR-4)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4		
					10		特記										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
E001	屋外	P E	受変電設備	高圧気中負荷開閉器	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3		E001～E003					
							特記											
E002	屋外	P E	受変電設備	方向性SOG制御装置	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4							
							特記											
E003	管理棟屋外	P E	計装設備	温度計(気象観測)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E004	管理棟屋外	P E	計装設備	百葉箱	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3		E004～006					
							特記											
E005	管理棟屋外	P E	計装設備	雨量計	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E006	管理棟1F 作業員控室	A E	負荷設備	手元開閉器箱	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E007	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	電磁弁操作盤	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E008	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	屋外照明分電盤	1987	38	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3		E007～008					
							特記	スペースヒーター部に発錆が見られた										
E009	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	MM-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E010	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	MT-1-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E011	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	MP-1-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E012	管理棟1F 水質用空調機械室	A E	負荷設備	MP-1-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E013	管理棟1F	A E	負荷設備	MT-1-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E014	管理棟1F	A E	負荷設備	ML-1-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E015	管理棟1F 水質試験室	A E	負荷設備	ML-1-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											
E016	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	インバータ盤(AV01)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3							
							特記											

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
E017	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	LCD監視制御装置	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E018	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	久保ポンプ場監視装置	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E019	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	久保ポンプ場記録計箱	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E020	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	遠方監視盤(ATM01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E021	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	中央計装盤(AE11)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	5	
					15		特記						
E022	管理棟2F 中央管理室	P E	監視制御設備	UPS(管理棟)	2012	13	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E009～010
					15		特記	電話交換機用、バッテリーの推奨交換時期が超過していた。					
E023	管理棟2F 中央管理室	A E	監視制御設備	監視盤	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E024	管理棟2F 中央管理室	A E	監視制御設備	非常用放送設備	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					8		特記						
E025	管理棟2F 中央管理室	A E	監視制御設備	火災受信機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					8		特記						
E026	管理棟2F	A E	負荷設備	MT-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E027	管理棟2F	A E	負荷設備	ML-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E028	管理棟2F 空調機械室	A E	負荷設備	MP-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E029	管理棟2F 空調機械室	A E	監視制御設備	空調制御盤	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E030	管理棟屋上	P E	計装設備	風向風速計	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10		特記						
E031	沈砂池ポンプ棟屋外	P E	計装設備	低段自動採水装置	2005	20	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10		特記						
E032	沈砂池ポンプ棟屋外	P E	監視制御設備	低段流入ゲート現場盤(SS12)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告						書類		状態評価 2025	使用中/休止中 2025	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
E033	沈砂池ポンプ棟1F	PE	計装設備	低段流入渠水位計	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4								
					10	特記												
E034	沈砂池ポンプ棟1F	PE	監視制御設備	低段脱臭ファン現場盤(SS13)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E035	沈砂池ポンプ棟1F	PE	計装設備	ポンプ井水位計	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4								
					10	特記												
E036	沈砂池ポンプ棟1F	AE	負荷設備	PP-1-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E037	沈砂池ポンプ棟1F	PE	負荷設備	沈砂搬出機現場盤(SS14)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E011～012						
					15	特記	スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた											
E038	沈砂池ポンプ棟1F	AE	負荷設備	PT-1-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E039	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段沈砂池コントロールセンタ (SC101F～102F)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E040	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段沈砂池コントロールセンタ (SC103F)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E041	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段ポンプコントロールセンタ (PC101R～102R)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E042	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	沈砂池ポンプ電源分岐盤 (SF01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E043	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段沈砂池ポンプ補助継電器 盤(1)(SR101)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E044	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段沈砂池ポンプ補助継電器 盤(2)(SR102)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E045	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	低段ポンプ井No.1排水ポンプ現 場盤(PS11)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E013～014						
					15	特記	スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた											
E046	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	沈砂池ポンプ中継端子盤(1) (ST01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E047	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	沈砂池ポンプ中継端子盤(2) (ST02)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3								
					15	特記												
E048	沈砂池ポンプ棟1F 電気室	PE	負荷設備	沈砂池ポンプシーケンスコント ローラ盤(1)(SP01)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4								
					10	特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E049	沈砂池ポンプ棟1F電気室	P E	負荷設備	沈砂池ポンプシーケンスコントロール盤(2) (SP02)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E050	沈砂池ポンプ棟1F電気室	P E	負荷設備	低段ポンプ設備コントロールセンタ (PC104R)	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E051	沈砂池ポンプ棟1F電気室	P E	負荷設備	低段ポンプ補助継電器盤 (PR101)	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E052	沈砂池ポンプ棟1F電気室	A E	負荷設備	PL-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E053	沈砂池ポンプ棟1F電気室	A E	負荷設備	PM-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E054	沈砂池ポンプ棟1F	A E	監視制御設備	火災受信機	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E055	沈砂池ポンプ棟1F換気ファン室	A E	負荷設備	PP-1-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E056	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	No.1スカム攪拌機現場盤 (SS16)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E015～016					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										
E057	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	No.2スカム攪拌機現場盤 (SS17)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E058	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	低段ポンプ井No.1排水ポンプ現場盤 (PS02)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E017～018					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										
E059	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	揚砂ポンプ用電気チェンブロック	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E060	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	低段揚砂ポンプ現場盤 (SS05)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										
E061	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	低段沈砂池作業用電源盤 (SS03)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E062	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	しき搬出コンベア現場盤 (SS06)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E021～022					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										
E063	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	洗浄機現場盤 (SS07)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E023～024					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										
E064	沈砂池ポンプ棟B2F低段スクリーン室	P E	負荷設備	低段自動除塵機現場盤 (SS02)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E025～026					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成 年月	経過 年数	報 告 内 容							備考 (写真番号) その他特記		
					区分		機器現況報告					書類			状態 評価	使用中/ 休止中
							2025					2025				
							項目	2025				2025				
E065	沈砂池ポンプ棟B2F 低段スクリーン室	P E	負荷設備	洗浄沈砂ポンプ現場盤（SS08）	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	E027～029			
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた									
E066	沈砂池ポンプ棟B2F 低段スクリーン室	P E	負荷設備	低段沈砂池床排水ポンプ現場 盤（SS04）	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E067	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	計装設備	揚水流量計	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E068	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	負荷設備	低段No.1.No.2汚水ポンプ現場 盤（PS03）	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E069	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	負荷設備	低段No.3.No.4汚水ポンプ現場 盤（PS04）	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E070	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	負荷設備	低段ポンプモータ室作業用電源 盤（PS05）	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E071	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	負荷設備	低段ポンプ室床排水ポンプ現場 盤（PS01）	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	E030～031			
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた									
E072	沈砂池ポンプ棟B2F 低段ポンプモータ室	P E	負荷設備	沈砂搬出用ホイスト電源	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E073	分配槽屋外	P E	負荷設備	No.1脱臭ファン現場盤（WS311）	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	E032～033			
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた									
E074	分配槽B1F	P E	負荷設備	初沈汚泥ポンプ現場盤 （WS101）	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E075	分配槽B1F	P E	負荷設備	初沈ポンプ室空気圧縮機現場 盤（WS102）	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	E034～035			
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた									
E076	分配槽B1F	P E	負荷設備	B系No.1初沈汚泥引抜弁盤 （WS402）	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E077	分配槽B1F	P E	計装設備	初沈汚泥流量計	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E078	分配槽B1F	P E	計装設備	初沈汚泥濃度計	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E079	分配槽B1F	P E	負荷設備	初沈ポンプ室作業用電源盤 （WS104）	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025				
					特記											
E080	分配槽B1F	P E	負荷設備	初沈ポンプ室床排水ポンプ現場 盤（WS103）	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	E036～037			
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた									

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
E081	階段棟(分配槽)	A E	負荷設備	WL-1-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E082	階段棟(分配槽)	A E	負荷設備	WT-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E083	最初沈殿池	P E	負荷設備	No.1初沈汚泥掻き機盤 (WS108)	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E084	最初沈殿池	P E	負荷設備	B系No.1初沈汚泥掻き機盤 (WS401)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E085	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備(C/C-W3) (WG401F~404F)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E086	B系水処理電気室	P E	負荷設備	接地端子盤	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					20		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E087	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備補助継電器盤 (1)(WR401)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E088	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備補助継電器盤 (2)(WR402)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E089	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備計装変換器盤 (WE41)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E090	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備シーケンスコント ローラ盤(1)(WP41)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					10		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E091	B系水処理電気室	P E	負荷設備	B系水処理設備シーケンスコント ローラ盤(2)(WP42)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4	
					10		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E092	B系水処理電気室	P E	負荷設備	UPS(B系水処理)	2016	9	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	E038~039
					7		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E093	B系水処理電気室	A E	負荷設備	NL-1	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E094	B系水処理電気室	A E	負荷設備	NP-1	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E095	反応槽	P E	負荷設備	No.2散気装置現場盤(WS303)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					15		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				
E096	反応槽	P E	計装設備	No.1反応槽DO計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3	
					10		特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他				

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経 過 年 数	報 告 内 容							備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
							2025						2025					
E097	反応槽	P E	計装設備	No.2反応槽DO計	2022	3	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		E040～041					
					特記													
E098	反応槽	P E	計装設備	No.1反応槽MLSS計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E099	反応槽	P E	計装設備	No.2反応槽MLSS計	2012	13	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E100	反応槽B1F	P E	負荷設備	反応槽送気弁現場盤(WS302)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E101	反応槽B1F	P E	負荷設備	エアタン作業用電源盤(WS209)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E102	反応槽B1F	P E	負荷設備	エアタン床排水ポンプ現場盤(WS208)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		E042～043					
					特記		スペースヒーター部よりすが発生し、盤内に付着していた											
E103	反応槽B1F	P E	計装設備	No.1反応槽送気圧力計	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E104	反応槽B1F	P E	計装設備	No.1反応槽風量計	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E105	反応槽B1F	P E	計装設備	No.1エアタン風量(温度)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E106	反応槽B1F	P E	計装設備	No.2反応槽送気圧力計	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E107	反応槽B1F	P E	計装設備	No.2反応槽風量計	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E108	反応槽B1F	P E	計装設備	No.2エアタン風量(温度)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E109	反応槽B1F	A E	負荷設備	WL-1-1	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					特記													
E110	B系反応槽	P E	負荷設備	B系No.1-1,3散気装置盤(WS403)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					特記													
E111	B系反応槽	P E	計装設備	B系-1反応槽MLSS計	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					特記													
E112	B系反応槽	P E	計装設備	B系-1反応槽DO計	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					特記													

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考			
					区分		機器現況報告					書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号)
							2025	2025					2025			
E113	B系反応槽B1F	P E	計装設備	B系No.1反応槽流量	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
E114	B系反応槽B1F	P E	計装設備	B系No.1反応槽温度	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
E115	B系反応槽B1F	P E	計装設備	B系No.1反応槽圧力	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
E116	B系反応槽B1F	P E	負荷設備	B系No.1.2反応槽送気弁盤 (WS405)	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
E117	B系反応槽B1F	P E	負荷設備	B系No.1脱臭ファン盤 (WS418)	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
E118	B系反応槽	P E	負荷設備	B系No.1反応槽床排水ポンプ盤 (WS412)	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
E119	B系反応槽B1F	P E	負荷設備	B系No.2反応槽床排水ポンプ盤 (WS413)	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
E120	最終沈殿池	P E	負荷設備	終沈汚泥掻寄機現場盤 (WS207)	2017	8	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					15		特記									
E121	最終沈殿池	P E	負荷設備	No.2終沈汚泥掻寄機現場盤 (WS301)	2001	24	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記									
E122	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水空気圧縮機現場盤 (YS004)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		E044～046				
					15		特記									
E123	最終沈殿池B1F	P E	計装設備	処理水槽水位	1988	37	項目	□ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 ■ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		E047				
					10		特記	機器名称が記載されていなかった								
E124	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水原水ポンプ現場盤 (YS002)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記									
E125	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水床排水ポンプ現場盤 (YS005)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		E048～049				
					15		特記									
E126	最終沈殿池B1F	P E	計装設備	余剰汚泥流量	2017	8	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4						
					10		特記									
E127	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No1原水ポンプストレーナ 盤	2020	5	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記									
E128	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No2原水ポンプストレーナ 盤	2018	7	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3						
					15		特記									

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E129	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No.1圧送ポンプ現場盤 (YS001)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E050～051					
					特記												
E130	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No.2加圧ポンプ現場盤 (YS003)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E131	最終沈殿池B1F	P E	監視制御設備	用水No.2圧送ポンプ現場盤 (YS06)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		撤去済					
					特記												
E132	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	A系終沈作業用電源盤(WS215)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E133	最終沈殿池B1F	P E	計装設備	返送汚泥ピット液位	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E134	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	A系終沈余剰汚泥ポンプ現場盤 (WS213)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E052～053					
					特記												
E135	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	ポンプ制御盤	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E054～056					
					特記		マグネット部より錆粉が出ていた										
E136	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	A系終沈返送汚泥ポンプ現場盤 (WS212)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E057～058					
					特記												
E137	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No1-1圧送ポンプストレーナ盤	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E138	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	用水No1-2圧送ポンプストレーナ盤	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E139	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	No.2-1用水圧送ポンプストレーナ盤	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E140	最終沈殿池B1F	P E	計装設備	返送汚泥濃度	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E141	最終沈殿池B1F	P E	計装設備	返送汚泥流量	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E142	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	A系終沈床排水ポンプ現場盤 (WS211)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E059～060					
					特記												
E143	最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	A系終沈返送汚泥調節弁現場盤 (WS216)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E061～062					
					特記												
E144	B系No.1最終沈殿池	P E	負荷設備	B系No.1終沈汚泥掻寄機盤 (WS406)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E145	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	B系No.1終沈床排水ポンプ盤(WS415)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E146	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	B系No.1_3返送汚泥ポンプ盤(WS410)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E147	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	B系No.1終沈汚泥引抜弁盤(WS408)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E148	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	計装設備	B系-1終沈汚泥引抜流量	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E149	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	計装設備	B系余剰汚泥流量	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E150	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	B系No.1～2余剰汚泥ポンプ盤(WS411)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E151	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	B系No.2終沈床排水ポンプ盤(WS416)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E152	B系No.1最終沈殿池B1F	P E	負荷設備	返送汚泥濃度	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E153	連絡管廊	A E	負荷設備	連絡管路-WT-B1_端子盤	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E154	減菌棟1F	P E	負荷設備	終沈・用水シーケンスコントローラ盤(1)(YP01)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E155	減菌棟1F	P E	負荷設備	終沈・用水シーケンスコントローラ盤(2)(YP02)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E156	減菌棟1F	P E	監視制御設備	終沈・用水中継端子盤(1)(YT01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		撤去済					
					特記												
E157	減菌棟1F	P E	監視制御設備	終沈・用水中継端子盤(2)(YT02)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		撤去済					
					特記												
E158	減菌棟1F	P E	負荷設備	減菌・用水コントロールセンタ(YC001F～003F)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E159	減菌棟1F	P E	負荷設備	減菌・用水補助継電器盤(1)(YR001)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E160	減菌棟1F	P E	負荷設備	減菌・用水補助継電器盤(2)(YR002)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
E161	減菌棟1F	P E	負荷設備	終沈補助継電器盤(1)(WR211)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E162	減菌棟1F	P E	負荷設備	終沈補助継電器盤(2)(WR212)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E163	減菌棟1F	P E	負荷設備	A系水処理設備コントロールセンタ(WC211R～212R)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E164	減菌棟1F	P E	負荷設備	最終沈殿池コントロールセンタ(WC204F)	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							撤去済
E165	減菌棟1F	P E	負荷設備	次亜塩注入ポンプ現場盤(YS010)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E063～064
					15	特記							
E166	減菌棟1F	P E	負荷設備	用水作業用電源盤(YS009)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E167	減菌棟1F	P E	計装設備	次亜塩貯留量(液位計)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10	特記							
E168	減菌棟1F	A E	負荷設備	WP-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E169	減菌棟屋外	P E	負荷設備	A系終沈作業用電源盤(WS220)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E065～066
					15	特記							
E170	減菌棟屋外	P E	負荷設備	急速濾過装置現場盤(YS007)	2023	2	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E067～068
					15	特記	スペースヒーター部に発錆が見られた スペースヒーター部よりずすが発生し、盤内に付着していた						
E171	減菌棟屋外	P E	監視制御設備	用水No.2急速濾過装置現場盤(YS08)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E069～070
					15	特記	スペースヒーター部に発錆が見られた スペースヒーター部よりずすが発生し、盤内に付着していた						
E172	減菌棟屋外	P E	計装設備	UV計収納盤	2008	17	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10	特記							
E173	減菌棟屋外	P E	計装設備	残留塩素計	2009	16	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E071～073
					10	特記	盤名称が記載されていなかった 換気用のファンに発錆が見られた						
E174	減菌棟屋外	P E	監視制御設備	次亜塩受入警報盤	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							
E175	全窒素・全りん測定室	P E	計装設備	全窒素・全りん自動測定装置	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					10	特記							
E176	全窒素・全りん測定室	A E	負荷設備	測定室分電盤	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15	特記							

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経 過 年 数	報 告 内 容							備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
							2025						2025					
E177	塩素混和池	P E	計装設備	放流流量計(1)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	3					
					特記													
E178	濃縮棟屋外	P E	負荷設備	No.1汚泥掻き機現場盤(TS01)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E179	濃縮棟屋外	P E	負荷設備	汚泥濃縮槽作業用電源盤(TS09)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	3	E074～076				
					特記													
E180	濃縮棟1F	A E	負荷設備	SL-1	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	3					
					特記													
E181	濃縮棟1F	A E	負荷設備	ST-2	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	3					
					特記													
E182	濃縮棟B1F	P E	負荷設備	濃縮汚泥ポンプ現場盤(TS05)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	3	E077～078				
					特記													
E183	濃縮棟1F	P E	負荷設備	汚泥濃縮床排水ポンプ現場盤(TS07)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E184	濃縮棟B1F	P E	計装設備	濃縮汚泥流量計	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E185	濃縮棟B1F	P E	負荷設備	汚泥濃縮作業用電源盤(TS08)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E186	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	スクリーンユニット	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E187	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	薬品供給ポンプ盤(VS04)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E188	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	薬品溶解タンク盤(VS03)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E189	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	汚泥混合貯留槽攪拌機盤(VS01)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E190	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	機械濃縮汚泥貯留槽攪拌機盤(VS05)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E191	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	作業用電源盤(1F)(VS12)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													
E192	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	機械濃縮設備リモート盤(VT01)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		2025	2025	4					
					特記													

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E193	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	機械濃縮設備計装変換器盤 (VE01)	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E194	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	混合用汚泥供給ポンプVVVF盤 (VU01)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E195	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	No.1機械濃縮用汚泥供給ポン プVVVF盤(VU02)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E196	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	No.1薬品供給ポンプVVVF盤 (VU11)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E197	機械濃縮棟2F電気室	P E	監視制御設備	No.2薬品供給ポンプVVVF盤 (VU12)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E198	機械濃縮棟2F電気室	P E	負荷設備	機械濃縮設備補助継電器盤(1) (VR01)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E199	機械濃縮棟2F電気室	P E	負荷設備	機械濃縮設備補助継電器盤(2) (VR02)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4		負荷設備					
					特記												
E200	機械濃縮棟2F電気室	P E	負荷設備	機械濃縮設備コントロールセン タ(VC01F～03F)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E201	機械濃縮棟2F電気室	A E	負荷設備	L-1	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E202	機械濃縮棟2F電気室	A E	負荷設備	S-T-1	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E203	機械濃縮棟2F電気室	A E	監視制御設備	火災受信機	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					8		特記										
E204	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	浄化槽汚泥流量計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					15		特記										
E205	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	No.1汚泥濃縮機制御盤	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					15		特記										
E206	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	脱臭ファン盤(VS09)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					15		特記										
E207	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	空気圧縮機盤(VS08)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					15		特記										
E208	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	床排水ポンプ盤(VS07)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					15		特記										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過 過 年 数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E209	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	濃縮汚泥供給ポンプ盤（VS02）	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E210	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	濃縮汚泥移送ポンプ盤（VS06）	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E211	機械濃縮棟B1F	P E	負荷設備	作業用電源盤(B1F)(VS13)	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E212	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	濃縮汚泥移送量計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E213	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	濃縮汚泥移送濃度計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E214	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	No.1汚泥混合貯留槽液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E215	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	No.2汚泥混合貯留槽液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E216	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	No.1機械濃縮汚泥貯留槽液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E217	機械濃縮棟B1F	P E	計装設備	No.2機械濃縮汚泥貯留槽液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E218	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	No.1濃縮機汚泥供給濃度計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E219	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	No.1薬品供給量計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E220	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	No.1濃縮機汚泥供給量計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E221	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	No.1薬品溶解タンク液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E222	機械濃縮棟1F	P E	計装設備	No.2薬品溶解タンク液位計	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E223	機械濃縮棟1F	P E	負荷設備	薬品吊上装置	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E224	機械濃縮棟2F換気機械室	A E	負荷設備	MP-1	2019	6	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
E225	機械棟屋外	P E	自家発電設備	No.1燃料移送ポンプ	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
E226	機械棟屋外	P E	自家発電設備	No.2燃料移送ポンプ	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
E227	機械棟屋外	P E	自家発電設備	燃料移送ポンプ現場盤(GS11)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
E228	機械棟屋外	P E	自家発電設備	燃料タンク	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E229	機械棟屋外	P E	計装設備	燃料タンク液位計	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
							特記						
E230	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	6kV引込盤(MM01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E231	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	受電盤(MM02)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E232	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	照明変圧器一次盤/No.1動力変圧器一次盤(MM03)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E233	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	ZPC-C系No.1分岐盤(MM04)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E234	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	母線線絡盤(MM05)	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E235	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	発電機引込盤/No.2動力変圧器一次盤(MM06)	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E236	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	No.1動力変圧器盤(MM09)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E237	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	動力分岐盤(1)(MF01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E238	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	動力分岐盤(2)(MF02)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
							特記						
E239	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	No.2動力変圧器盤(MM10)	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E079～080
							特記	盤面裏側の保護パネルが取り外されていた(漏電流測定のため)					
E240	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	No.1コンデンサ盤(MH01)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E081～082
							特記						

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容					備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/休止中	(写真番号)	その他特記
E241	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	No.2コンデンサ盤(MH02)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					20		特記						
E242	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	照明分岐盤(MF03)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					20		特記						
E243	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	照明変圧器盤(MM13)	1988	37	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input checked="" type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E083～084
					20		特記	盤面裏側の保護パネルが取り外されていた(漏電流測定のため)					
E244	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	200V動力盤(MM12)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					20		特記						
E245	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	受変電中継端子盤(MT01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					20		特記						
E246	機械棟1F 受電室	P E	受変電設備	接地測定端子箱	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					20		特記						
E247	機械棟1F 受電室	A E	負荷設備	SL-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E248	機械棟1F 受電室	A E	負荷設備	端子盤箱ST-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E249	機械棟1F 電気室	P E	特殊電源設備	直流電源盤(MB01)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	E085～087
					15		特記						
E250	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	汚泥脱水設備(2)補助継電器盤(DR-02)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E251	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	汚泥脱水設備(2)コントロールセンタ(NDC01F～03F)(NDC01R～03R)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E252	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	送風機計装変換器盤(1)(BE01)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E253	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	送風機補助継電器盤(3)(BR03)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E254	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	送風機設備(2)コントロールセンタ(C/G-B2)(BC05F～06F)(BC05F～06R)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4	
					15		特記						
E255	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	汚泥処理中継端子盤(1)(TT01)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						
E256	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	汚泥処理中継端子盤(2)(TT02)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3	
					15		特記						

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考					
					標準対応年数		区分	機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
E257	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥処理シーケンスコントローラ盤(1)(NTP01)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E258	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	現場計装盤(TE01)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E258-2	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥処理計装変換器盤(TK01)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記		E258の右											
E259	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥脱水設備(2)コントロールセンタ(DNC04F・05F)(DNC04R・05R)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E260	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥脱水設備(2)補助継電器盤(DR03・DR04)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E261	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥脱水補助継電器盤(1)(DR01)	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E262	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥濃縮設備コントロールセンタ(TC01F・TC01R)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E263	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥濃縮設備補助継電器盤(1)(TR01)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E264	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	最初沈殿池補助継電器盤(WR102)	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4		
					特記													
E265	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	最初沈殿池コントロールセンタ(WC101F～102F)(WC101R～102R)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E266	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	初沈補助継電器盤(WR101)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E267	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	初沈送風機シーケンスコントローラ盤(1)(BPO1)	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4		
					特記													
E268	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	初沈・送風機シーケンスコントローラ盤(2)(BPO2)	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	4		
					特記													
E269	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	送風機補助継電器盤(1)(BR-01)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E270	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	送風機補助継電器盤(2)(BR-02)	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													
E271	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	送風機設備コントロールセンタ(BC01F～02F)(BC01R～02R)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		
					特記													

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E272	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	送風機設備コントロールセンタ (BC03F・BC03R)	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E273	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	汚泥処理シーケンスコントローラ 盤(2)(NTP02)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4						
					10		特記										
E274	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	初沈・送風機中継端子盤(1) (BT01)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E275	機械棟1F電気室	P E	負荷設備	初沈・送風機中継端子盤(2) (BT02)	1988	37	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E276	機械棟1F電気室	P E	特殊電源設備	UPS(機械棟)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E277	機械棟1F電気室	A E	負荷設備	動力盤SM-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E278	機械棟1F送風機室	P E	負荷設備	機械棟作業用電源盤(BS02)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E279	機械棟1F送風機室	P E	負荷設備	No.3.No.4送風機現場盤(BS01)	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E280	機械棟1F送風機室	A E	負荷設備	SP-1-2	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E281	機械棟1F送風機室	A E	負荷設備	SP-1-3		2025	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E282	機械棟1F送風機室	A E	負荷設備	昇降装置操作盤		2025	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					15		特記										
E283	機械棟1F送風機室	P E	負荷設備	No.5送風機現場盤(BS03)	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4						
					15		特記										
E284	機械棟1F送風機室	P E	計装設備	No.5送風風量計	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			4						
					10		特記										
E285	機械棟1F送風機室	P E	計装設備	No.4送風風量計	2004	21	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					10		特記										
E286	機械棟1F送風機室	P E	計装設備	No.3送風風量計	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					10		特記										
E287	機械棟1F送風機室	P E	計装設備	No.3-6送風圧力計	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他			3						
					10		特記										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容						備 考				
							区分	機器現況報告					書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025				
E288	機械棟1F 送風機室	P E	計装設備	No.3送風温度計	1994	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					10		特記										
E289	機械棟1F 換気ファン室A	A E	負荷設備	動力制御盤SP-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E290	機械棟1F 脱水機室	P E	負荷設備	No.1汚泥脱水機制御盤	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E291	機械棟1F 脱水機室	P E	負荷設備	No.2汚泥脱水機制御盤	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E292	機械棟1F 脱水機室	P E	負荷設備	汚泥脱水空気圧縮機現場盤 (DS09)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		E088～089					
					15		特記										
E293	機械棟1F 搬出室	P E	負荷設備	機器搬入用チェーンブロック	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E294	機械棟1F 搬出室	P E	負荷設備	No.1ケーキ搬出コンベア現場盤 (DS01)	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										
E295	機械棟1F 搬出室	P E	負荷設備	ケーキ移送ポンプ現場盤 (DS02)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										
E296	機械棟1F 搬出室	P E	負荷設備	ケーキホッパ操作盤(DS03)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E297	機械棟1F	A E	監視制御設備	火災受信機	2018	7	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					8		特記										
E298	機械棟1F	P E	負荷設備	高分子搬入用チェーンブロック	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E299	機械棟2F 発電機室	P E	自家発電設備	燃料小出槽	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										
E300	機械棟2F 発電機室	A E	負荷設備	SL-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3							
					15		特記										
E301	機械棟2F 発電機室	P E	自家発電設備	発電機盤(GM11)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										
E302	機械棟2F 発電機室	P E	自家発電設備	自動始動盤(GM12)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										
E303	機械棟2F 発電機室	P E	自家発電設備	補機盤(GM13)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4							
					15		特記										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E304	機械棟2F 発電機室	P E	自家発電設備	始動用直流電源盤 (GM14)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E305	機械棟2F 発電機置場	P E	自家発電設備	ガスタービン(発電装置)	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E090～091					
					特記												
E306	機械棟2F 発電機置場	P E	自家発電設備	交流発電機	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E307	機械棟2F 換気ファン	A E	負荷設備	制御盤SP-2-1	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E308	機械棟2F 換気ファン	A E	負荷設備	制御盤SP-2-2	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E309	機械棟2F 換気ファン	A E	負荷設備	モーターダンパー	1987	38	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E310	機械棟2F 換気ファン	A E	負荷設備	SP-2-3	2000	25	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E311	機械棟2F ホッパ室	P E	計装設備	ケーキホッパ重量計	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E312	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥貯留槽攪拌機現場盤 (DS04)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E092～093					
					特記												
E313	機械棟B1F	P E	計装設備	汚泥供給濃度計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E314	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥貯留槽作業用電源盤 (DS14)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E094～095					
					特記												
E315	機械棟B1F	P E	負荷設備	No.3汚泥供給ポンプ現場盤 (DS05)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E316	機械棟B1F	P E	負荷設備	水道水圧送ポンプ現場盤 (YS21)	2023	2	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E096～097					
					特記												
E317	機械棟B1F	P E	負荷設備	ドライエリア排水ポンプ現場盤 (DS12)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E098～099					
					特記												
E318	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥供給ポンプ現場盤 (DS05A)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	4							
					特記												
E319	機械棟B1F	P E	計装設備	NO.1汚泥供給量計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経過 年数	報 告 内 容										備 考					
					標準対 応年数		区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
								2025						2025							2025	2025
E320	機械棟B1F	P E	計装設備	NO.2汚泥供給流量計	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E321	機械棟B1F	P E	計装設備	No.1汚泥貯留槽液位計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E322	機械棟B1F	P E	計装設備	No.2汚泥貯留槽液位計	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E323	機械棟B1F	P E	負荷設備	戸布洗浄ポンプ現場盤 (DS08A)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E324	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥脱水作業用電源盤 (DS13)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E325	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥脱水床排水ポンプ現場盤 (DS10)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		E100～101		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E326	機械棟B1F	P E	負荷設備	薬品注入ポンプ現場盤 (DS07A)	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E327	機械棟B1F	P E	負荷設備	薬品溶解タンク現場盤 (DS06)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		E102～103		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E328	機械棟B1F	P E	負荷設備	薬品注入ポンプ現場盤 (DS07)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E329	機械棟B1F	P E	計装設備	No.1薬品供給流量計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E330	機械棟B1F	P E	計装設備	No.2薬品供給流量計	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E331	機械棟B1F	P E	計装設備	No.1薬品溶解タンク液位計	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E332	機械棟B1F	P E	計装設備	No.2薬品溶解タンク液位計	2017	8	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									
E333	機械棟B1F	P E	負荷設備	汚泥脱臭ファン現場盤 (DS11)	2025	0	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 変形	<input type="checkbox"/> 異音	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他									

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市浄化センター

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				2025	2025	
																		2025	2025	
新設	滅菌棟1F	P E	負荷設備	終沈補助継電器盤(3)(WR213)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他						■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他				3		
					15		特記	E162の続き												
新設	滅菌棟1F	P E	負荷設備	終沈補助継電器盤(4)(WR214)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他						■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他				3		
					15		特記													
新設	滅菌棟1F	P E	負荷設備	終沈・用水計装変換器盤(YK001)	2023	2	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他						■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他				3		
					15		特記													
新設	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	No.1ケーキ移送ポンプ盤(DSV01)	2025	0	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他						■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他				3		
					15		特記													
新設	機械棟1F 電気室	P E	負荷設備	No.2ケーキ移送ポンプ盤(DSV02)	2025	0	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他						■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他				3		
					15		特記													

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過 年数	報 告 内 容												備 考 (写真番号) その他特記			
							区分	機器現況報告						書類						状態 評価 2025	使用中/ 休止中 2025	
								2025						2025								
C001	ポンプ棟	C	躯体	躯体ポンプ棟	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0001～C0002		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C002	ポンプ棟	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)ポンプ棟 付帯設備(内部防食)ポンプ棟	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0003～C0025		
					18		特記	<input checked="" type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input checked="" type="checkbox"/> 破断	<input checked="" type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C003	吐出井	C	躯体	躯体吐出井	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0026～C0030		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C004	吐出井	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)吐出井	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0026～C0030		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C005	吐口	C	躯体	躯体吐口	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C006	場内	C	場内道路	場内道路(アスファルト舗装)場内整備	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0031～C0040		
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C007	場内	C	場内施設	場内施設(排水施設)場内整備	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	4				
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
C008	場内	C	場内施設	場内施設(門・囲障(金属))場内整備	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		C0041～C0042		
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A001	ポンプ棟	A	躯体	躯体(RC)(ポンプ棟)久保P	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0001～A0006		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A002	ポンプ棟	A	内装仕上	内装仕上(ポンプ棟 内部)久保P	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input checked="" type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0005～A0008		
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input checked="" type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A003	ポンプ棟	A	外装仕上	外装仕上(ポンプ棟 外部)久保P	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0009～A0013		
					15		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input checked="" type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A004	ポンプ棟	A	屋根防水	屋根防水(ポンプ棟 屋上)久保P	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0014～A0015		
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A005	ポンプ棟	A	外部建具	外部建具(ポンプ棟 外部)久保P	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input checked="" type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input checked="" type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		A0016～A0018		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A006	ポンプ棟	A	内部建具	内部建具(ポンプ棟 内部)久保P	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								
A007	ポンプ棟	A	金属物	金属物(ポンプ棟)久保P	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3				
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他								

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経過 年数	報 告 内 容										備 考		
					区分		機器現況報告					書類					状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025					2025							
							項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			
M001	ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.1汚水流入ゲート	1991	34	項目	<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞	<input type="checkbox"/> 振動・異音	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他	3		M001～M002	
				25	特記		中間軸受けに発錆												
M002	ポンプ棟	P M	ゲート設備	No.2汚水流入ゲート	1991	31	項目	<input type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		M003～004
				25	特記		中間軸受けに発錆												
M003	ポンプ棟	P M	汚水除砂設備	汚水揚砂ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M004	ポンプ棟	P M	汚水除砂設備	揚砂ポンプ用ホイス	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				20	特記														
M005	ポンプ棟	P M	汚水除塵設備	1号汚水用自動除塵機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M006	ポンプ棟	P M	汚水除塵設備	2号汚水用自動除塵機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M007	ポンプ棟	P M	汚水除塵設備	No.1破砕機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M008	ポンプ棟	P M	汚水除塵設備	No.2破砕機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M009	ポンプ棟	P M	ゲート設備	ポンプ井仕切ゲート	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				25	特記														
M010	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.1汚水ポンプ	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M011	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2-1汚水ポンプ	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M012	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2-2汚水ポンプ	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M013	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.1吐出弁	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M014	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2-1吐出弁	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M015	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2-2吐出弁	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				15	特記														
M016	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中攪拌機	1992	30	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷	<input type="checkbox"/> 各部磨耗	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
				10	特記														

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経過 年数	報 告 内 容						備 考					
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記	
							2025						2025		2025	2025		
M017	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中攪拌機	1992	30	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M018	ポンプ棟	P M	汚水ポンプ設備	1号、2号汚水ポンプ吊上用チェーンブロック	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M019	ポンプ棟	P M	ゲート設備	雨水流入ゲート	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M020	ポンプ棟	P M	ゲート設備	バイパスゲート	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M021	ポンプ棟	P M	雨水除塵設備	1号雨水用自動除塵機	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M022	ポンプ棟	P M	雨水除塵設備	2号雨水用自動除塵機	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M023	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	サイクロン	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M024	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂洗浄機	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M025	ポンプ棟	P M	雨水除塵設備	し渣コンベア	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M026	ポンプ棟	P M	雨水除塵設備	し渣掻揚機	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M027	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂搬出機	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M028	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂洗浄機用集中給油装置	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M029	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	揚砂ポンプ用ホイスﾄ(雨水)	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M030	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂池機器搬出ホイスﾄNo.1	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M031	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂池機器搬出ホイスﾄNo.2-1	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													
M032	ポンプ棟	P M	雨水除砂設備	沈砂池機器搬出ホイスﾄNo.2-2	1991	31	項目	<div>■ 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他</div>						<div><input type="checkbox"/> 異常無 ■ 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他</div>		3		
					特記													

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経過 年数	報 告 内 容										備 考			
					区分		機器現況報告						書類					状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025							
							項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度				
M033	ポンプ棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
10	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M034	ポンプ棟	P M	脱臭設備	ミストセパレーター	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
10	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M035	ポンプ棟	P M	脱臭設備	脱臭装置	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3		M005～007	
10	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M036	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1雨水ポンプ	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M037	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2雨水ポンプ	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M038	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.3雨水ポンプ	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M039	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	ディーゼル機関	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
15	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M040	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	減速機初期潤滑油ポンプ	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
15	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M041	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1雨水ポンプ用電動機	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M042	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1吐出弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M043	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2吐出弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M044	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.3-1吐出弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M045	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.3-2吐出弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M046	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1フラップ弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M047	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2フラップ弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											
M048	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	バイパスフラップ弁	1991	31	項目	異常無	塗装・グリス状況	発錆・腐食	変形・亀裂・損傷	各部磨耗	異常無	経年数	点検内容・回数	故障履歴・頻度	3			
20	特記	目詰まり・閉塞	振動・異音	がたつき	過熱		その他	補修経歴	その他											

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過 過 年 数	報 告 内 容										備 考					
					標準対 応年数		区分	機器現況報告								書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
								2025								2025					2025	2025
M049	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	空気槽(常用)	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M050	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	空気槽(予備)	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M051	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1空気圧縮機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M052	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2空気圧縮機	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M053	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	重油タンク	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M054	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1燃料移送ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M055	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2燃料移送ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M056	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.3燃料移送ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M057	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	燃料小出槽	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M058	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.1揚水ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M059	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	No.2揚水ポンプ	1991	31	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3				
					15		特記															
M060	ポンプ棟	P M	雨水ポンプ設備	床排水ポンプ	1991	31	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他								<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		M008～009		
					10		特記	本体、配管に発錆														

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考				
					区分		機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E001	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	遠方監視盤(TM01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E002	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	コントローラ盤(P01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E003	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	汚水ポンプ設備補助継電器盤 (1)(R11)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E004	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	汚水ポンプ設備補助継電器盤 (2)(R12)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E005	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	汚水ポンプ設備補助継電器盤 (3)(R13)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E006	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	汚水ポンプ設備コントロールセ ンタ盤(C11～13)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E007	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	計装盤(E01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E001～E003					
					特記												
E008	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	雨水ポンプ監視制御盤(K01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E009	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	汚水ポンプ監視制御盤(K02)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E010	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	雨水ポンプ設備補助継電器盤 (1)(RO1)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E011	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	雨水ポンプ設備補助継電器盤 (2)(RO2)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E012	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	雨水ポンプ設備補助継電器盤 (3)(RO3)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E013	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	雨水ポンプ設備補助継電器盤 (4)(RO4)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E014	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	雨水ポンプ設備コントロールセ ンタ盤(C01～5)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												
E015	ポンプ棟電気室	P E	特殊電源設備	直流電源盤(DCP)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3		E004～E005					
					特記		蓄電池の交換期限を超過していた(2022年2月)										
E016	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	照明盤(L03)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	3							
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
E017	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	動力分岐盤(L02)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					20	特記												
E018	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	動力変圧器2次盤(L01)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		E006～E007				
					20	特記	変色及び接点の荒れが見られた											
E019	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	No.1動力変圧器盤(MO3)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3		E008～E009				
					20	特記	限流ヒューズ金属部に変色が見られた											
E020	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	受電盤(MO2)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					20	特記												
E021	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	引込盤(MO1)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					20	特記												
E022	ポンプ棟電気室	P E	受変電設備	接地端子盤	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
						特記												
E023	ポンプ棟電気室	P E	監視制御設備	火災受信機	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
						特記												
E024	ポンプ棟電気室	P E	負荷設備	電灯分電盤	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
						特記												
E025	2F発電機室	P E	自家発電設備	No.1空気圧縮機	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E026	2F発電機室	P E	自家発電設備	No.2空気圧縮機	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E027	2F発電機室	P E	自家発電設備	発電機盤(GO1)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E028	2F発電機室	P E	自家発電設備	自動始動盤(GO2)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E029	2F発電機室	P E	自家発電設備	発電機	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E030	2F発電機室	P E	自家発電設備	ディーゼル機関	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E031	2F発電機室	P E	自家発電設備	燃料小出槽	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												
E032	2F発電機室	P E	自家発電設備	減圧水槽	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025	3						
					15	特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告						書類		状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記
								2025						2025				
E033	2F発電機室	P E	自家発電設備	No.1空気槽	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E034	2F発電機室	P E	自家発電設備	No.2空気槽	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E035	M3F脱臭機室	P E	負荷設備	脱臭ファン現場操作盤(S17)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E036	3F換気ファン室	P E	負荷設備	動力制御盤	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
						特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E037	3F換気ファン室	P E	負荷設備	自動制御盤	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
						特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E038	3F消音器室	P E	自家発電設備	一次消音器	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E039	3F消音器室	P E	自家発電設備	二次消音器	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E040	3F消音器室	P E	自家発電設備	三次消音器	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E041	屋上	P E	計装設備	雨量計	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					10	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E042	屋上	P E	計装設備	降雨強度計	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					10	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E043	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	No.1雨水ポンプ現場操作盤 (S04)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E044	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	No.2雨水ポンプ現場操作盤 (S05)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E045	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	No.3雨水ポンプ現場操作盤 (S06)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E046	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	屋外照明盤	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					20	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E047	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	空気圧縮機現場操作盤(S08)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											
E048	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	燃料移送ポンプ現場操作盤 (S07)	1991	34	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3								
					15	特記	<input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他											

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月 標準対 応年数	経 過 年 数	報 告 内 容						備 考	
							区分	機器現況報告	書類	状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
2025		2025		2025	2025									
E049	1Fエンジンスペース	P E	負荷設備	汚水ポンプ制御端子盤	1992	33	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
							特記							
E050	1Fエンジンスペース	P E	計装設備	雨水ポンプ井水位計(1)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					10		特記							
E051	B1F雨水ポンプ室	P E	負荷設備	冷却水ポンプ現場操作盤(S21)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E052	B1F雨水ポンプ室	P E	負荷設備	揚水ポンプ現場操作盤(S09)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E053	B1F雨水ポンプ室	P E	負荷設備	床排水ポンプ現場操作盤(S10)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E054	B1F雨水ポンプ室	P E	負荷設備	雨水揚砂ポンプ現場操作盤(S03)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E055	B1F汚水ポンプ室	P E	負荷設備	No.1水中攪拌機現場操作盤(S19)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E056	B1F汚水ポンプ室	P E	負荷設備	No.2水中攪拌機現場操作盤(S20)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E057	B1F汚水ポンプ室	P E	計装設備	雨水ポンプ井水位計(2)	2006	19	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					10		特記							
E058	B1F汚水ポンプ室	P E	計装設備	雨水ポンプ井水位指示計	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
							特記							
E059	B1F汚水ポンプ室	P E	計装設備	汚水ポンプ井水位計(1)	1992	33	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					10		特記							
E060	B1F汚水ポンプ室	P E	計装設備	汚水ポンプ井水位計(2)	1992	33	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					10		特記							
E061	B1F汚水ポンプ室	P E	計装設備	汚水ポンプ井水位指示計	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					10		特記							
E062	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	沈砂洗浄機現場操作盤(S11)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							
E063	B1F沈砂池機械室	P E	計装設備	汚水流量計	2016	9	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4				
					10		特記							
E064	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	汚水自動除塵機現場操作盤(S15)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3				
					15		特記							

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 久保ポンプ場

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成 年月	経 過 年 数	報 告 内 容										備 考					
					標準対 応年数		区分	機器現況報告						書類				状態 評価	使用中/ 休止中	(写真番号) その他特記		
								2025						2025							2025	2025
E065	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	雨水自動除塵機現場操作盤 (S02)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E066	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	揚砂ポンプ用ホイスト現場操作 盤(汚水沈砂池)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E067	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	揚砂ポンプ用ホイスト現場操作 盤(雨水沈砂池)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E068	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	汚水揚砂ポンプ現場操作盤 (S16)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E069	B1F沈砂池機械室	P E	負荷設備	作業用電源(S22)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E070	1Fゲート室	P E	負荷設備	汚水流入ゲート現場操作盤 (S14)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E071	1Fゲート室	P E	計装設備	汚水流入渠水位計	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					10		特記															
E072	1Fゲート室	P E	負荷設備	雨水流入ゲート現場操作盤 (S01)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E073	1Fゲート室	P E	計装設備	雨水流入渠水位計	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					10		特記															
E074	場内	P E	受変電設備	取引計器箱	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E075	場内	P E	受変電設備	高圧気中負荷開閉器	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E076	場内	P E	負荷設備	燃料受入現場操作盤(S12)	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3												
					15		特記															
E077	場内	P E	計装設備	外水位計	1991	34	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		E010～E011										
					10		特記	窓に汚損が見られた														
E078	場内	P E	計装設備	燃料地下タンク液面計	2012	13	項目	■ 異常無 □ 汚損 □ 発錆・腐食 □ 変色 □ 変形 □ 異音 □ 異常無 □ 異臭 □ 過熱 □ 緩み □ 塵埃 □ その他	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4												
					10		特記															

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 新高山前処理施設

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報告内容						備考	
							区分	機器現況報告	書類	状態評価	使用中/ 休止中	(写真番号)		
C001	スクリーン棟	C	躯体	躯体 スクリーン棟	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4		
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き <input type="checkbox"/> 破断 <input type="checkbox"/> 欠損 <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025			
C002	スクリーン棟	C	付帯設備	付帯設備(蓋、手摺等)スクリーン棟	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4		
					18		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き <input type="checkbox"/> 破断 <input type="checkbox"/> 欠損 <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025			
C003	場内	C	場内道路	場内道路(アスファルト舗装)場内整備	1989	36	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 表面劣化 <input type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	4		
					10		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き <input type="checkbox"/> 破断 <input type="checkbox"/> 欠損 <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025			
A001	スクリーン棟	A	躯体	躯体 スクリーン棟	1989	36	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> ひび割れ <input type="checkbox"/> 表面劣化 <input checked="" type="checkbox"/> 漏水 <input type="checkbox"/> 腐食 <input type="checkbox"/> がたつき	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	2025	2025	3		A0001～A0006
					50		特記	<input type="checkbox"/> 被覆の劣化 <input type="checkbox"/> ふくれ、浮き <input type="checkbox"/> 破断 <input type="checkbox"/> 欠損 <input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他	2025	2025			

施設機能確認表(機械設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 新高山前処理施設

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告					書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
								2025					2025				
M001	スクリーン棟	P M	除塵設備	粗目自動スクリーン	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										
M002	スクリーン棟	P M	除塵設備	破砕機	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										
M003	スクリーン棟	P M	除塵設備	破砕機吊上機	2000	25	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										
M004	スクリーン棟	P M	脱臭設備	脱臭ファン	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										
M005	スクリーン棟	P M	脱臭設備	中間式ラインファン	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										
M006	場内	P M	脱臭設備	土壌脱臭装置	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度					3				
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他										

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 新高山前処理施設

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考					
					標準対応年数		区分	機器現況報告					書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記		
								2025					2025		2025				
E001	スクリーン棟	P E	負荷設備	動力制御盤	1990	35	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
E002	スクリーン棟	P E	負荷設備	沈砂搅拌ミキサー操作盤	1990	35	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
E003	スクリーン棟	P E	監視制御設備	自動通報装置(発信機)	2008	17	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
E004	場内	P E	受変電設備	引込計器箱	1990	35	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						
E005	場内	P E	負荷設備	LM-1	1990	35	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無	<input type="checkbox"/> 汚損	<input type="checkbox"/> 発錆・腐食	<input type="checkbox"/> 変色	<input type="checkbox"/> 異音	<input type="checkbox"/> 異常無	<input checked="" type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
					特記		<input type="checkbox"/> 異臭	<input type="checkbox"/> 過熱	<input type="checkbox"/> 緩み	<input type="checkbox"/> 塵埃	<input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他						

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日： 2025/8/1

施設名称：

尾道市MP場

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報告内容										備考		
					区分		機器現況報告					書類					状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025					2025							
C001	平原MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2016 50	9	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C002	平原MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2016 15	9	項目	□ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 ■ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		C0109～C0110							
C003	倉/内MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2010 50	15	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C004	倉/内MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2010 15	15	項目	□ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 ■ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		C0111～C0112							
C005	浜田MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2014 50	11	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C006	浜田MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2014 15	11	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C007	東部漁協MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2009 50	16	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C008	東部漁協MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2009 15	16	項目	□ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 ■ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	□ 異常無 ■ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	3		C0113～C0114							
C009	平原幹線MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2016 50	9	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C010	平原幹線MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2016 15	9	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	4									
C011	新浜幹線MP	C	マンホール	本体(Co製_躯体/内部防食) マンホールポンプ井	2024 50	1	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	5									
C012	新浜幹線MP	C	マンホール	鉄蓋(車道部) マンホールポンプ井	2024 15	1	項目	■ 異常無 □ ひび割れ □ 表面劣化 □ 漏水 □ 腐食 □ がたつき □ 欠損 □ 汚れ	■ 異常無 □ 経年数 □ 点検内容・回数 □ 故障履歴・頻度 □ 補修経歴 □ その他	5									

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市MP場

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月 標準対応年数	経過年数	報 告 内 容						備 考					
							区分	機器現況報告				書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記		
								2025				2025					2025	2025
M001	平原MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_平原MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M002	平原MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_平原MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M003	倉ノ内MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_倉ノ内MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M004	倉ノ内MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_倉ノ内MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M005	浜田MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_浜田MP	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M006	浜田MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_浜田MP	2014	11	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M007	東部漁協MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_東部漁協MP	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M008	東部漁協MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_東部漁協MP	2009	16	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M009	平原幹線MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_平原幹線MP	2016	9	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input checked="" type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4		M001～002		
							特記	温度上昇あり										
M010	平原幹線MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_平原幹線MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4				
							特記											
M011	新浜幹線MP	P M	汚水ポンプ設備	No.1水中ポンプ_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		5				
							特記	温度上昇あり										
M012	新浜幹線MP	P M	汚水ポンプ設備	No.2水中ポンプ_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・グリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗 <input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		5				
							特記											

施設機能確認表(電気設備)

調査日: 2025/8/1

施設名称: 尾道市MP場

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考			
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記
							2025						2025				
E001	平原MP	P E	受変電設備	引込開閉器盤_平原MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E002	平原MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_平原MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E003	平原MP	P E	計装設備	水位計_平原MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E004	平原MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_平原MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E005	倉ノ内MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_倉ノ内MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E006	倉ノ内MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_倉ノ内MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E007	倉ノ内MP	P E	計装設備	水位計_倉ノ内MP	2010	15	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E008	浜田MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_浜田MP	2011	14	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		E001～E002				
					特記		盤内換気用ファンに発錆が見られた										
E009	浜田MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_浜田MP	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E010	浜田MP	P E	計装設備	水位計_浜田MP	2011	14	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E011	東部漁協MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_東部漁協MP	2001	24	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input checked="" type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3		E003～E004				
					特記		盤内換気用ファンに発錆が見られた										
E012	東部漁協MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_東部漁協MP	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E013	東部漁協MP	P E	計装設備	水位計_東部漁協MP	2001	24	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		3						
					特記												
E014	平原幹線MP	P E	受変電設備	引込計器盤_平原幹線MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E015	平原幹線MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_平原幹線MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												
E016	平原幹線MP	P E	計装設備	水位計_平原幹線MP	2016	9	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他		4						
					特記												

施設機能確認表(電気設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 尾道市MP場

機器	設置場所	大分類	中分類	機器名称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考			
					標準対応年数		区分	機器現況報告					書類			状態評価	使用中/休止中
								2025					2025		2025	2025	(写真番号)
															2025	2025	その他特記
E017	平原幹線MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_平原幹線MP	2016	9	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他					4				
					特記												
E018	新浜幹線MP	P E	受変電設備	引込計器盤_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他					5				
					特記												
E019	新浜幹線MP	P E	負荷設備	ポンプ制御盤_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他					5				
					特記												
E020	新浜幹線MP	P E	計装設備	水位計_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他					5				
					特記												
E021	新浜幹線MP	P E	監視制御設備	非常通報装置_新浜幹線MP	2024	1	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 汚損 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変色 <input type="checkbox"/> 変形 <input type="checkbox"/> 異音 <input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度 <input type="checkbox"/> 異臭 <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> 緩み <input type="checkbox"/> 塵埃 <input type="checkbox"/> その他 <input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他					5				
					特記												

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保圧送幹線

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考						
					区分		機器現況報告						書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記			
							2025						2025		2025	2025				
C001	太田川橋梁	C	付帯設備	縞鋼板	1989	36	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C003	山波32号線入口	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1989	36	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C004	山波33号線入口	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	2019	6	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C005	尾道造船㈱バス停前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1989	36	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C006	尾道造船㈱バス停前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1989	36	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C007	山波交番前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1990	35	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C008	山波交番前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1990	35	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C009	平林酒店前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1990	35	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C010	平林酒店前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1990	35	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C011	尾道大橋下	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1991	34	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C012	尾道大橋下	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1991	34	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C013	尾崎バス停前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1993	32	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C014	尾崎バス停前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	2019	6	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C015	尾道漁協前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1993	32	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															
C016	尾道漁協前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1993	32	項目	■ 異常無	□ ひび割れ	□ 表面劣化	□ 漏水	□ 腐食	□ がたつき	□ 異常無	■ 経年数	□ 点検内容・回数	□ 故障履歴・頻度	3		
					特記															

施設機能確認表(土木・建築施設)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 新高山幹線

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容										備 考			
					区分		機器現況報告						書類				状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記	
							2025						2025				2025	2025		
C017	越面遊園地前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1990	35	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
							<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C018	越面遊園地前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1990	35	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
							<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C021	新高山前処理施設前	C	マンホール	本体(Co製_躯体)	1990	35	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	■ 異常無	<input type="checkbox"/> 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
							<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							
C022	新高山前処理施設前	C	マンホール	鉄蓋(車道部)	1990	35	項目	■ 異常無	<input type="checkbox"/> ひび割れ	<input type="checkbox"/> 表面劣化	<input type="checkbox"/> 漏水	<input type="checkbox"/> 腐食	<input type="checkbox"/> がたつき	<input type="checkbox"/> 異常無	■ 経年数	<input type="checkbox"/> 点検内容・回数	<input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度	3		
							<input type="checkbox"/> 被覆の劣化	<input type="checkbox"/> ふくれ、浮き	<input type="checkbox"/> 破断	<input type="checkbox"/> 欠損	<input type="checkbox"/> 汚れ	<input type="checkbox"/> 補修経歴	<input type="checkbox"/> その他							

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 久保圧送幹線

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考			
					区分		機器現況報告					書類		状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記	
							2025					2025		2025	2025		
							項目	■ 異常無	□ 塗装・ケリス状況	□ 発錆・腐食	□ 変形・亀裂・損傷	□ 各部磨耗	■ 異常無	□ 経年数	□ 点検内容・回数		□ 故障履歴・頻度
M001	太田川橋梁	-	-	空気弁	2018	7	項目	□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3		M0001～M0002
					30			特記									
M002	山波32号線入口	-	-	空気弁	2013	12	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M003	尾道造船(株)バス停前	-	-	空気弁	2015	10	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M004	山波交番前	-	-	空気弁	2021	4	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M005	平林酒店前	-	-	空気弁	2017	8	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M006	尾道大橋下	-	-	空気弁	2012	13	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M007	尾崎バス停前	-	-	空気弁	2015	10	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									
M008	尾道漁協前	-	-	空気弁	2015	10	項目		□ 目詰まり・閉塞 □ 振動・異音 □ がたつき □ 過熱 □ その他					□ 補修経歴 □ その他		3	
					30			特記									

施設機能確認表(機械設備)

調査日： 2025/8/1

施設名称： 新高山幹線

機器	設置場所	大分類	中分類	機 器 名 称	完成年月	経過年数	報 告 内 容							備 考			
					区分		機器現況報告				書類			状態評価	使用中/休止中	(写真番号) その他特記	
							2025				2025			2025	2025		
M009	越面遊園地前	-	-	空気弁	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・ケリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗				<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			3		
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
M010	大宝寺前	-	-	空気弁	1990	35	項目	<input type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・ケリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗				<input type="checkbox"/> 異常無 <input checked="" type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			3		
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						
M011	新高山前処理施設前	-	-	空気弁	2020	5	項目	<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 塗装・ケリス状況 <input type="checkbox"/> 発錆・腐食 <input type="checkbox"/> 変形・亀裂・損傷 <input type="checkbox"/> 各部磨耗				<input checked="" type="checkbox"/> 異常無 <input type="checkbox"/> 経年数 <input type="checkbox"/> 点検内容・回数 <input type="checkbox"/> 故障履歴・頻度			3		
					特記		<input type="checkbox"/> 目詰まり・閉塞 <input type="checkbox"/> 振動・異音 <input type="checkbox"/> がたつき <input type="checkbox"/> 過熱 <input type="checkbox"/> その他				<input type="checkbox"/> 補修経歴 <input type="checkbox"/> その他						